



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

Oficio No. 2101A0000/174/2017
Toluca de Lerdo, México,
a 15 de noviembre de 2017

**MAESTRO
JORGE BERNÁLDEZ AGUILAR
JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE
LA SATISFACCIÓN SOCIAL EN TRÁMITES
Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES Y DE
TRANSPARENCIA
P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio No. 21060000/379/2017, por el cual presentó solicitud de información No. 00165/SECOGEM/IP/2017 para su atención.


Al respecto, analizado el planteamiento del solicitante, y respondiendo en tiempo su requerimiento, anexo al presente remito a usted copia simple del oficio No. 210101100/322/2017 (1 foja) del Titular del Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción y original del anexo con el presentado (30 fojas).

No omito indicar que se ha incorporado al SAIMEX la respuesta y materiales arriba señalados, de lo cual adjunto evidencia del sistema (1 foja).

Le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
SUBSECRETARIO**

ROMÁN VILLANUEVA TOSTADO



C.c.p. **Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl**, Secretario de la Contraloría.
RVT'MMM'jcv

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

AV. PRIMERO DE MAYO # 1731, ESQ. ROBERT BOSCH COL.
ZONA INDUSTRIAL
C.P. 50071 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL.(01 722) 2 75 67 00
www.edomex.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

Oficio No. 210101100/322/2017
Toluca de Lerdo, México,
a 14 de noviembre de 2017


**DOCTOR
ROMÁN VILLANUEVA TOSTADO
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E**

En atención a su similar No. 2101A0000/134/2017, por medio del cual me requirió atender la solicitud de información No. 0165/SECOGEM/IP/2017, relativa a "documentos en donde se especifiquen los resultados de las verificaciones realizadas en 2016 y este año que realiza el Laboratorio de la Secretaría de la Contraloría".

Al respecto le envío en los formatos anexos "Bitácora de Inspecciones de Laboratorio" la información solicitada; misma que integra los resultados de 106 informes realizados en el año 2016 identificados del 01-LAB/2016 al 106-LAB/2016, y los resultados de 95 informes realizados hasta el mes de octubre de 2017, identificados del 01-LAB/2017 al 95-LAB/2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL LABORATORIO**

EDGAR DE JESÚS MUNGUÍA

C.c.p. Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría.
Archivo/Minutario.

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO TÉCNICO
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE
CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

AV. INDEPENDENCIA ORIENTE NO. 1708. COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 50071 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
TEL. 722 2149853
www.edomex.gob.mx

*Recibido
15/11/2017*

OK



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
01-LAB/2016	Obra en proceso.	Demolición de cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento para el Hospital Regional Valle de Bravo.	Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM	En esta inspección se determino que el piso de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
02-LAB/2016	CI ISSEMYM Auditoria No. 042-0004-2016	Construcción de la Clínica de consulta Externa "B" Tultitlán.	Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM	En esta inspección se determino que el firme y columnas de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
03-LAB/2016	AGM-0654 CI JCEM Auditoria No. 065-0005-2016	Construir en una primera etapa el camino Real de Tierra Adentro, en el municipio de Soyaniquilpan. Junta de Caminos del Estado de México.	Dirección de Infraestructura Carretera	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
04-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0006-2016	Modernización y ampliación de la carretera e.c. Km. 3.3 (Santiago acuitzilapan-san Antonio yondeje)-barrio quinto de maxda del km. 0+000 al km. 3+371, tramo a modernizar del km. 2+131 al km. 3+371	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tímilpan	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
05-LAB/2016	AGM-0098 CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0004-2016	Pavimentación en una Primera Etapa de las calles de la cabecera municipal y diferentes comunidades, municipio de Atizapán, Estado de México	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto asfáltico e hidráulico y concreto hidráulico en guarniciones y banquetas verificados cumple con las especificaciones solicitadas.
06-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0005-2016	Modernización y ampliación del camino san Nicolás mavati a santa Ana Ixtlahuaca del km. 0+000 al km. 11+420, tramo a modernizar del km. 3+380 al km. 5+380	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
07-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0031-2016	Pavimentación calle domicilio conocido, localidad San José del Rincón La Venta El Pueblito Carmona 15 Km.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San José del Rincón	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
08-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción del área de quimioterapia y aislados en el Hospital Materno Infantil.	Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en estructura verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
09-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0009-2016	Modernización y ampliación del camino zona número cuatro san mateo Capulhuac-zona número tres san mateo Capulhuac del km. 0+000 al km. 1+898, tramo a modernizar del km. 1+000 al km. 1+898	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento De Oztolotepec	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto hidráulico y cunetas de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
10-LAB/2016	AGM-0098 CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0005-2016	Primera Etapa de la construcción de la red vial Barrio de Cápula, Delegación - Barrio La Concepción, municipio de Tepetzotlán, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada incumple en algunos cadenamientos con la especificación de espesor solicitada.
11-LAB/2016	DCE A-III Auditoria No. 217-0009-2016	Remodelación del Deportivo Santa Cecilia 2da etapa, ubicada en el Fraccionamiento San Rafael, realizada por el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla	En esta inspección se determino que el espesor de concreto hidráulico verificado en gradas incumple con las especificaciones solicitadas.
12-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0029-2016	Pavimentación de las Calles: Morelos, el acceso principal a la cabecera municipal, Hidalgo, Bicentenario y Álvaro Obregón de la Comunidad de Santa María Rayón.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Santa María Rayón	En esta inspección se determino que el espesor de concreto hidráulico verificado en banquetas en algunas zonas incumple con las especificaciones solicitadas.
13-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0021-2016	"Estudio, proyecto, equipamiento y construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) en San Pedro Xalostoc, Ecatepec de Morelos (Proyecto-Estudio en Proceso) Ecatepec San Pedro Xalostoc", Ecatepec. (OP-15-0224).	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
14-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0004-2016	Modernización y ampliación de la carretera san Antonio mextepec-santa Ana Nichi del km. 0+000 al km. 8+400, tramo a modernizar del km. 5+357 al km. 8+400	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
15-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0002-2016	Modernización y ampliación del camino e.c. Km. 11.0 (San Felipe del progreso-Carmona)-dotejiare del km. 0+000 al km. 2+193, tramo a modernizar del km. 0+000 al km. 2+193	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
16-LAB/2016	CI ISSEMYM Auditoria No. 042-0009-2016	Construcción de la Clínica de consulta Externa "B" Tultitlán	Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado en algunas zonas incumple con las especificaciones solicitadas de resistencia.
17-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0040-2016	Modernización del Camino del Bonxhi-Los Pilares-El Azafrán Centro, municipio de Aculco	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Aculco	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
18-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0039-2016	Modernización y Ampliación de la Carretera de San Antonio Pueblo-La Concepción Pueblo, municipio de Aculco	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Aculco	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
19-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0038-2016	Modernización y Ampliación de la Carretera Santa Ana Toxhie-El Jazmín, del km 0+000 al km 3+500, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 2+530 municipio de Aculco.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Aculco	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
20-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción del banco de leche en el Hospital Materno Infantil.	Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en columnas y losa de azotea verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
21-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción del edificio centro de computo dos niveles (primera etapa), en el tecnológico de estudios superiores de Jocotitlán, ubicado en el ejido de San Juan y San Agustín, municipio de Jocotitlán.	Dirección Técnica del IMIFE	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en estructura verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
22-LAB/2016	DCE A-III Auditoria No. 217-0004-2016	Construcción de gradas y techumbres en el estadio del deportivo metropolitano 1ª, etapa, ubicación calle Alameda Central y calle Parques Deportivos, entre Av. Palacio Nacional y Calle Bellas Artes, Colonia Metropolitana 2da. Sección, realizada por el h. ayuntamiento de Nezahualcóyotl, con cargo a recursos federales del Fondo de Infraestructura	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en losa de cimentación verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
23-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0031-2016	Construcción del auditorio metropolitano en el municipio de Ecatepec estado de México (obra nueva), Ecatepec.	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en pilas de cimentación verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
24-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0032-2016	Centro de convenciones en el municipio de Toluca estado de México (obra nueva), Toluca	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino una falta de espesor en el concreto hidráulico en firme.
25-LAB/2016	AGM-0352 Obra en proceso.	Pavimentación en una primera etapa de calles de la cabecera municipal y diferentes comunidades (Ixtapan del Oro)	Dirección de Infraestructura Carretera	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
26-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0018-2016	1) Construcción y modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (San Lucas Ocopulco) (Chiautla). 2) Construcción y modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (Camino Real Tepatlán) (Chiautla).	Dirección de Infraestructura Carretera	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
27-LAB/2016	AGM-0939 Obra en proceso.	Construcción de una administración U-2C, en la Preparatorio Oficial No. 309, ubicada en la Finca, municipio de Villa Guerrero, México.	Dirección Técnica del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE)	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico suministrado en estructura verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
28-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de la línea Metropolitana (tercera etapa) más de un municipio (Línea de conducción, tramo Avenida Independencia - Ferrocarril México - Pachuca, km 7+000-km 10+000), municipio de Tultitlan.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica e hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
29-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de la línea Metropolitana (tercera etapa) más de un municipio (Línea de conducción, tramo Ferrocarril México - Pachuca - Central de Abastos, km 10+000 km 12+000), municipio de Tultitlan.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
30-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de la línea Metropolitana (tercera etapa) más de un municipio (Línea de conducción, tramo Central de Abastos - Ex Hacienda San Felipe, km 12+000 km 14+000), municipio De Tultitlan.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	En esta inspección se determino que el relleno verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
31-LAB/2016	AGM-0126 Obra en proceso.	Construcción de un laboratorio pesado, en la Universidad Politécnica de Atlautla, ubicado en calle Emiliano Carranza s/n, barrio de san Lorenzo, municipio de Atlautla, México.	Dirección Técnica del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE)	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico la estructura verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
32-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción del acceso al auditorio metropolitano de Ecatepec, municipio de Ecatepec.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
33-LAB/2016	CI CAEM Auditoria No. 062-0025-2016	Construcción del drenaje sanitario, en la localidad de los amates (San José de los Amates) 2ª. etapa, municipio de Tonalico, Estado de México, contrato CAEM-DGIG-OR-262-15-C3P.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	En esta inspección se determino que la longitud de tubería cumple con las especificaciones solicitadas.
34-LAB/2016	CI CAEM Auditoria No. 062-0020-2016	Ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario, en la Colonia Tenopalco parte alta, municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, contrato CAEM-DGIG-APAZU-256-15-CS.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	En esta inspección se determino que la longitud de tubería cumple con las especificaciones solicitadas.
35-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0020-2016	1) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (San José de Rincón-Concepción del Monte) San José del Rincón. 2) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Tierra Blanca-Cerrito del Panal) (Temoaya).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
36-LAB/2016	Obra en proceso.	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Dirección de Construcción/Residencia Regional Texcoco.	En esta inspección se determino que la losa de rodamiento incumple con el espesor especificado solicitado.
37-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de un edificio de docencia de dos niveles, en la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicada en la cabecera municipal, municipio de Tecámac.	Dirección Técnica del IMIFE	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico suministrado en estructura verificada incumple con las especificación de resistencia solicitadas en algunas zonas.
38-LAB/2016	CI INFRAEST Auditoria No. 167-0023-2016	Pavimentación de calles con concreto estampado (obra nueva) Ecatepec, San Pedro Xalostoc, Ecatepec. (op-15-0241).	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico suministrado cumple con las especificaciones solicitadas.
39-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0062-2016	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (cerritos de cárdenas-calderas) Temascalcingo.	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Atlacomulco.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
40-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0063-2016	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (circuito el rosal) Jilotepec.	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Atlacomulco.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico suministrado en estructura verificada incumple con las especificación de resistencia solicitadas en algunas zonas.
41-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0044-2016	Repavimentación de calles de la colonia el sol, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
42-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0043-2016	Pavimentación de calles en diversas comunidades del municipio, en el municipio de Ocoyoacac, México, (obra nueva) .	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ocoyoacac.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada no cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
43-LAB/2016	DCE C-III Auditoría No. 219-0013-2016	Modernización y ampliación del camino Agua Zarca Pueblo Nuevo-Barrio las Palomas Santa Ana Nichi, tramo del km. 0+000 al km. 1+780, tramo a modernizar del km. 0+000 al km. 1+000.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San José del Rincón.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en pavimento, cunetas y bordillos cumplen con las especificaciones solicitadas.
44-LAB/2016	DCE C-III Auditoría No. 219-0014-2016	Modernización y ampliación del camino e. C. Km 36.1 (Villa Victoria-El Oro) al Ejido de San José Del Rincón, del km 0+000 al km 3+639, tramo a modernizar del km 2+639 al km 3+639.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San José del Rincón.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en el pavimento y cunetas cumplen con las especificaciones solicitadas.
45-LAB/2016	DCE C-III Auditoría No. 219-0017-2016	Modernización y ampliación del camino San Miguel Agua Bendita-Ejido La Soledad del km 0+000 al km 1+300, tramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San José del Rincón.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en el pavimento cumple con las especificaciones solicitadas.
46-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoría No. 167-0007-2016	Pavimentación de las carreteras en diferentes puntos del municipio de Isidro Fabela, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada no cumple con las especificaciones solicitadas.
47-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoría No. 167-0008-2016	Terminación de la construcción de la vialidad barranca de Hueyetlaco, municipio de Huixquilucan, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en la superficie de rodamiento cumplen con las especificaciones solicitadas.
48-LAB/2016	DCE C-III Auditoría No. 219-0015-2016	Modernización y ampliación del camino e.c. km. 16.2 (San Felipe del Progreso-Carmona)-San Jerónimo de los Dolores del km. 0+000 al km. 4+784, tramo a modernizar del km. 1+130 al km. 2+260.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San José del Rincón.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico en el pavimento cumple con las especificaciones solicitadas.
49-LAB/2016	DCE C-III Auditoría No. 219-0046-2016	Modernización y ampliación de la carretera Buenos Aires - Colonia Morelos, del km 0+000 al km 1+350. Tramo a modernizar del km 0+000 al km 0+673.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto hidráulico cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
50-LAB/2016	DCE A-III Auditoria No. 217-0014-2016	Construcción y rehabilitación de espacios deportivos (segunda etapa) de canchas de frontón, canchas de tenis, rehabilitación de canchas de basquetbol, rehabilitación de cubierta de gimnasio, rehabilitación de áreas de vestiduras, construcción de gradas obra exterior, realizada por el H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca.	En esta inspección se determino que los pisos de concreto hidráulico cumple con las especificaciones solicitadas.
51-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0040-2016	Construcción de Auditorio Municipal. San Felipe del Progreso.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.	En esta inspección se determino que las columnas de concreto hidráulico cumple con las especificaciones solicitadas.
52-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0045-2016	Repavimentación de calles entre Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Av. Tepozanes y de Av. Pantitlán a 4a. Avenida ubicación: varias colonias Nezahualcóyotl.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determino que las carpetas de concreto hidráulico y concreto asfáltico cumplen con las especificaciones solicitadas.
53-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0012-2016	Re encarpetado de la Av. Jorge Jiménez Cantú, Tramo Av. Prados Sur - Eje 3, ejecutada por municipio de Tultitlán, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tultitlán.	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico cumple con las especificaciones solicitadas.
54-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0030-2016	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (E.C.F. México Núm. 15, el Yukón-San Agustín Poteje Sur), Almoloya de Juárez. Junta de Caminos del Estado de México.	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Toluca.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica cumple con las especificaciones solicitadas; de la carpeta de concreto hidráulico no cumple con las especificaciones solicitadas.
55-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0013-2016	Re encarpetado y Obras Complementarias de paseo de San Francisco tramo de Calle General Rodolfo Casillas a Calle Adolfo Ruiz Cortinez, Jardines de Atizapán Moderno, Las Acacias y el Potrero, ejecutada por el municipio de Atizapán de Zaragoza, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
56-LAB/2016	CI CAEM Auditoria No. 062-0036-2016	Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, de Santa María Tlalmimilolpan, municipio de Lerma, Estado de México, contrato CAEM-DGIG-APAZU-085-15-CS.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	Se realizó un levantamiento topográfico con cinta y odómetro, para verificar la longitud de tubería de diferentes diámetros colocados en la obra, determinando que no se detectaron diferencias en las distancias de tubería existente en la obra.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
57-LAB/2016	CI CAEM Auditoria No. 062-0039-2016	Construcción de drenaje pluvial, (encajonamiento de La Barranca Oriente), en la Cabecera Municipal de Ozumba, Estado de México, contrato CAEM-DGIG-APAZU-222-15-CS	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.	Se realizó un levantamiento topográfico con cinta y odómetro, para verificar la longitud de tubería de diferentes diámetros colocados en la obra, determinando que no se detectaron diferencias en las distancias de tubería existente en la obra.
58-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0050-2016	Continuar con la construcción de los cuatro carriles del límite de Ixtlahuaca a la Loma del Astillero.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas e incumple con la compactación de la capa base.
59-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0031-2016	1) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Circuito Calpulalpan) (municipio de Jilotepec) y 2) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Arroyo Zarco-El Azafrán) Aculco.	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Atlacomulco.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
60-LAB/2016	AGM-0928 CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0026-2016	Construir y equipar la plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en Villa del Carbón (Obra Nueva) Villa del Carbón". (AGM-0928) (OP-14-0311).	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que se detectaron deficiencias en el concepto verificado al generar el plano topográfico.
61-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0051-2016	Modernización y Ampliación de la Carretera Centro del Cerrillo-San Antonio del Rincón-Agua Zarca, del Km 0+000 al Km 6+535, Subtramo del Km 0+000 al Km 2+076.56, del 3+325.56 al 3+369 y del 4+530 al 6+535, Subtramo a Modernizar del Km 3+369 al Km 3+580 y del 4+530 al 6+535, municipio de Villa Victoria	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Villa Victoria.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica y el concreto hidráulico en cunetas verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
62-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0048-2016	Pavimentación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle 4, entre Avenida 1º de Mayo y Avenida 15 de Septiembre, Fraccionamiento industrial alce blanco, Naucalpan de Juárez, Estado de México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan.	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto hidráulico cumple con las especificaciones solicitadas.
63-LAB/2016	CI INFRAEST. Inspección No. 167-0456-2016	Reencarpetamiento de las vialidades de la comunidad alborada en el municipio de Jaltenco, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
64-LAB/2016	AGM-0931 CI INFRAEST. Auditoría No. 167-0012-2016	Construcción del distribuidor vial en la cabecera municipal y pavimentar el segundo cuerpo del libramiento, municipio de Villa del Carbón, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica y el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
65-LAB/2016	DCE B-III Auditoría No. 218-0016-2016	Repavimentación de la 4ª. Avenida, ubicación: entre Calle 23 y Calle Crisantemo, Colonia: Estado de México y Tamaulipas sección Las Flores, Nezahualcóyotl, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
66-LAB/2016	DCE B-III Auditoría No. 218-0055-2016	Rehabilitación de guarniciones y banquetas de las calles Francisco I. Madero de Av. Tecnológico a Calle Frontera y 16 de Septiembre de Av. Tecnológico a Privada 16 de Septiembre, Col, Agrícola Francisco I. Madero, Metepec.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Metepec.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico suministrado en banquetas y guarniciones verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
67-LAB/2016	DCE B-III Auditoría No. 218-0017-2016	Repavimentación de calles entre Av. Central y Valle Alto y de Av. Río de Los Remedios y Av. de Las Torres y entre Av. Alta Tensión y Calle Nicolás Bravo y de Calle Canal de Sales y Barda de Periférico, ubicación: varias colonias. Nezahualcóyotl.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada incumple con el grado de compactación en algunos cademanientos.
68-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de laboratorio de idiomas estructura U-2C, en la Universidad Pedagógica Nacional unidad 151 Toluca, ubicada en ex rancho los Uribe s/n, municipio de Toluca, México.	Dirección Técnica del IMIFE.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
69-LAB/2016	DCE B-III Auditoría No. 218-0015-2016	Repavimentación de calles entre Calle 7 y Av. Nezahualcóyotl y de Av. Chimalhuacán a Av. Pantitlán, Ubicación: Varias Colonias. Nezahualcóyotl, ejecutada por municipio de Nezahualcóyotl, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada incumple con las especificaciones en algunos cademanientos.
70-LAB/2016	DCE B-III Auditoría No. 218-0021-2016	Readecuación de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle Acción Casas, Acción Tierra, Calle Río Totolinga, Colonia Olímpica, Radio 1ra Sección, Naucalpan de Juárez.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan.	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
71-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0043-2016	Cineteca y centro cultural el molino. OP-14-0223	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
72-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0042-2016	Construcción del nuevo conservatorio de música del estado de México. OP-15-0193	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado incumple con las especificaciones solicitadas.
73-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0041-2016	1) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Carretera Atotonilco - San José del Tunal; San José El Tunal - El Salto, Tramo: del Km. 4+300 al Km. 5+500) (Obra Nueva). 2) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (E.C. "Atlaconulco - Toluca" - E.C. "Atlaconulco - El Oro" - Canal de Las	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Atlaconulco.	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto asfáltico verificado incumple con las especificaciones solicitadas de espesor en lagunas zonas.
74-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco, ubicado en Aculco, municipio de Aculco, México.	Dirección Técnica del IMIFE.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
75-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0038-2016	1) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (El Ranchito-La Nave) (Polotitlán). 2) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (San Rafael-el Gavillero de la Trinidad) Polotitlán. 3) Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (El Tesoro-Celavita)	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Atlaconulco.	En esta inspección se determino que la carpeta de concreto asfáltico verificado no cumple con las especificaciones de espesor solicitadas.
76-LAB/2016	CI ISEM Auditoria No. 041-0124-2016	Construcción del hospital comunitario de 18 camas en el municipio de Cuautitlán Izcalli (hospital municipal),	Subdirección de Infraestructura en salud del ISEM	En esta inspección se determino que existen volúmenes de obra cobrados en exceso y que no fueron ejecutados.
77-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, rehabilitación de núcleo sanitario e impermeabilización, en el COBAEM plantel 45 Calimaya II, contrato IMIFE-396-FP-A2016.	Dirección Técnica del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado no cumple con las especificaciones de resistencia solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
78-LAB/2016	CI IMIFE Auditoria No. 077-0041-2016	Construcción de un centro de cómputo de dos niveles, en el "Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo", ubicado en Ejido de San Antonio la Laguna, municipio de Valle de Bravo, México.	Dirección Técnica del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
79-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0080-2016	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Pérez de Galeana-Camino Hacienda Vieja-Santa María Ajoloapan (municipio de Apaxco).	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Tecámac - Ecatepec.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
80-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0079-2016	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Cieneguillas de Guadalupe el Estanco) Almoloya de Juárez.	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Tecámac - Ecatepec.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica cumple con el grado de compactación, pero no cumple con el espesor solicitado.
81-LAB/2016	CI IMIFE Auditoria No. 077-0042-2016	Construcción de la segunda etapa de la unidad académica 1 edificio de dos plantas para aulas, para la licenciatura de gerontología, en la "Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.	Dirección Técnica del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
82-LAB/2016	DCE A-III Auditoria No. 217-0033-2016	Construcción de Alberca Municipal, realizada por el H. Ayuntamiento de Apaxco.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Apaxco.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
83-LAB/2016	DCE A-III Auditoria No. 217-0031-2016	1 Construcción de Centro de Artes, Segunda Etapa, 2 Construcción del Centro de Artes, Segunda Etapa, realizada por el H. Ayuntamiento de Huehuetoca.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Huehuetoca.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
84-LAB/2016	Obra en proceso.	1) construcción del drenaje sanitario en la localidad de El Cerro Pelón. 1ª etapa de dos Temascaltepec" y 2) construcción del drenaje sanitario en la localidad de El Salitre. 1a etapa de dos Temascaltepec.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica, residencia Tejupilco de la CAEM.	En esta inspección se determino que el concepto verificado no cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
85-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0034-2016	Modernización y ampliación con pavimento hidráulico de la carretera principal e.c. Km. 31 amomolulco-presa alzate-colonia Emiliano zapata, del km. 0+000 al km. 2+100, tramo a modernizar del km. 0+000 al km. 2+100.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Temoaya.	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
86-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0033-2016	Modernización y ampliación del camino campamento km. 48-san pedro arriba primera sección del km. 0+000 al km. 2+371, tramo a modernizar del km. 1+500 al km. 2+371	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Temoaya.	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado no cumple con la especificación de espesor solicitado.
87-LAB/2016	AGM-0152 AGM-0605 Obra en proceso.	1) construir y equipar la plaza Estado de México considerando áreas verdes y deportivas, en el municipio de Capulhuac (Obra Nueva) (AGM-0152) (contrato OP-14-0344), y 2) construir y equipar la plaza Estado de México considerando áreas verdes y deportivas, en el municipio de San Antonio La Isla (Obra Nueva) (AGM-0605) (contrato OP-14-0152)	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Se concluye que se verificaron resultados satisfactorios en la calidad de los materiales y especificaciones de los conceptos revisados, alentando a continuar con la supervisión de los trabajos hasta la conclusión estas obras y en todas las que realiza la Dependencia, con la misma propiedad que en esta revisión se comprobó.
88-LAB/2016	DCE A-III Auditoria No. 217-0032-2016	Construcción de la unidad deportiva, parque del lago, barrio la cañada, realizada por el H. Ayuntamiento de Huehuetoca.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Huehuetoca.	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
89-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0032-2016	Modernización y ampliación de la carretera San Lorenzo Oyamel-Magdalena Tenexpan del km 0+000 al km 1+950, tramo a modernizar del km 1+000 al km 1+950.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Temoaya.	En esta inspección se determino que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
90-LAB/2016	DCE C-III Auditoria No. 219-0036-2016	Construcción integral de la calle Fray Servando Teresa de Mier entre la calle niños Héroes y Calle Vicente Guerrero, San Mateo Otzacatipan.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
91-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0016-2016	Construcción del puente vehicular del Mexibús línea IV, en la autopista México - Pachuca, sobre la Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata. municipio de Tlalnepantla, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
92-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0028-2016	Construcción de la Avenida Lombardo Toledano de pavimento asfáltico tramo: Avenida Anáhuac - calle Casitas, Colonia Américas I Sección.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
93-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0057-2016	Re encarpetaado de I acalle Ignacio Manuel Altamirano, Col. Universidad (obra Nueva) Toluca, Estado de México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Valle de Toluca.	En esta inspección se determino que el pavimento verificado no cumple con el grado de compactación solicitado.
94-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0030-2016	Estudios, proyecto, construcción y equipamiento del Museo de Historia Natural de Ixtapan de la Sal (Obra en Proceso) Ixtapan de la Sal, varias". (OP-14-0354).	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
95-LAB/2016	CI JCEM Auditoria No. 065-0053-2016	Construir en una primera etapa, el Libramiento Apaxco-Tequixquiac 2015 (Obra).	Dirección de Infraestructura Carretera. Residencia Tecámac - Ecatepec.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
96-LAB/2016	AGM-0386 CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0029-2016	Rescate de espacios que serán aplicados en CTM, XIV Ecatepec (Acción nueva), Ecatepec, varias". (AGM-0386) (OP-15-0205).	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determino que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
97-LAB/2016	CI INFRAEST. Auditoria No. 167-0015-2016	Construcción de puente vehicular en el entronque de la Av. Central, Palomas y Jardines de Morelos, municipio de Ecatepec, Estado de México.	Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada no cumple con las especificaciones de espesor solicitadas.
98-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0025-2016	Ampliar a tres carriles en un tramo de dos kilómetros del camino de San José El Llanito libramiento en el municipio de Lerma, ejecutada por el municipio de Lerma, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Lerma.	En esta inspección se determino que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
99-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0066-2016	Continuación de Boulevard san Pedro de los Baños - La Concepción de los Baños, cad 0+000 al 1+300, en la comunidad de San Pedro de Los Baños, Ixtlahuaca, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
100-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0061-2016	Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en la calle cerros de Chiapas 1a. Etapa, entre avenida Colinas de San Mateo y callejón Morelos, Colonia Colinas de San Mateo (obra Nueva) Naucalpan.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
101-LAB/2016	DCE B-III Auditoria No. 218-0060-2016	Pavimentación de Concreto Asfáltico Paquete 2. Ixtapaluca, México.	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca.	En esta inspección se determinó que la carpeta asfáltica verificada cumple con las especificaciones solicitadas.
102-LAB/2016	AGM-0135 Obra en proceso.	Construir y equipar la plaza estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Ayapango (obra nueva). (AGM-0135). Contrato OP-15-0231.	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determinó que los conceptos verificados cumplen con las especificaciones solicitadas.
103-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de la carretera Ecatzingo - Tochimilco, en un tramo de 14 kilómetros, contrato SCEM-JC-14-APAD-FMVM-078-C.	Dirección de Infraestructura Carretera	En esta inspección se determinó que los conceptos verificados cumplen con las especificaciones solicitadas, aunque la obra está en estado de abandono.
104-LAB/2016	AGM-0231 Obra en proceso.	Construir y equipar la plaza estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Cocotitlán (obra nueva). (AGM-0231). Contrato OP-13-0277.	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	En esta inspección se determinó que algunos de los conceptos verificados en pisos no cumplen con las especificaciones de espesor solicitadas.
105-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción del acceso al entronque de la carretera Federal México - Otumba al centro de Santiago Tolman. Contrato No. SCEM-JC-14-APAD-FMVM-079-C.	Dirección de Infraestructura Carretera	En esta inspección se determinó que los conceptos verificados cumplen con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados.
				Dictamen del Laboratorio.
106-LAB/2016	Obra en proceso.	Construcción de dos aulas y servicios sanitarios, en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en Villa Seca, municipio de Otzolotepec. Contrato IMIFE-1171-FAM-12016.	Dirección Técnica del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa.	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en algunos elementos no cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
01-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0005-2017	Modernización y ampliación del camino Enderé - cabecera municipal del km. 0+000 al km. 2+386, tramo a modernizar del km. 0+000 al km. 1+000.	Ayuntamiento de Jocotitlán	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
02-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0004-2017	Modernización y ampliación del camino e.c. km. 18.99 (Ixtilahuaca-San Felipe Del Progreso) al e.c. km. 16.4 (Ixtilahuaca-Emilio Portes Gil) del km. 0+000 al km. 4+269.55, ejido de san pedro el alto. Tramo a modernizar del km. 2+860 al km. 3+963.	Ayuntamiento de San Felipe del Progreso	En esta inspección se determinó que el pavimento y las cunetas de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
03-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0008-2017	Modernización y ampliación de la carretera mesa de Bombaro - Los Pastores - San Pedro Potla centro - Manto del río de km. 0+000 al km. 13+154. Tramo a modernizar del km. 13+154 al km. 11+754.	Ayuntamiento de Atlacomulco	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
04-LAB/2017	CI ISSEMYM Auditoría No. 042-0003-2017	Terminación de la construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte, correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016 (1a. etapa en campo).	ISSEMYM	En esta inspección se determinó que el concreto asfáltico verificado en la zona del área interior no cumple con la especificación solicitada de grado de compactación. Además, se determinó que el concreto hidráulico verificado en las banquetas y en el piso cumple con las especificaciones solicitadas.
05-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0003-2017	Construcción de pavimentación, introducción de drenaje e introducción de agua potable en la Calle Hidalgo, Ixtapan de la Sal, México, ejecutada por el municipio de Ixtapan de la Sal.	Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
06-LAB/2017	CI CAEM Auditoría No. 062-0006-2017	Encajonamiento de la barranca pajaritos en la cabecera municipal de Ecatepec, Estado de México.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM	En esta inspección se determinó que el volumen de excavación con claves 3 y 5, el número de cajas de caída y el número de cajas deflectoras es acorde con lo indicado en los planos, números generadores y verificado físicamente en la obra.
07-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0005-2017	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico en calle Máximo Montiel Flores, ejecutada por el municipio de Atlacomulco	Ayuntamiento de Atlacomulco	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en la cenefa no cumple con la especificación solicitada de espesor. Además, se determinó que el concreto hidráulico verificado en el pavimento cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
08-LAB/2017	CI SIEM Auditoría No. 167-0005-2017	Auditoría de Obra Pública a la Reconstrucción de la superficie de rodamiento y mejoramiento de imagen urbana en la avenida del Valle del Don, municipio de Ecatepec, Estado de México, a la Dirección General de Vialidad, durante el segundo semestre de 2016.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
09-LAB/2017	CI SIEM Auditoría No. 167-0003-2017	Construcción del acceso al auditorio metropolitano de Ecatepec, municipio de Ecatepec, Estado de México.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas y la base asfáltica no cumple con la especificación de espesor. Además, se determinó que el concreto hidráulico verificado en las banquetas cumple con las especificaciones solicitadas.
10-LAB/2017	CI SIEM Auditoría No. 167-0004-2017	Rehabilitación y pavimentación de calles zona norte de Ecatepec, municipios varios.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
11-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0030-2017	Repavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias de calle Bosques tramo de la calle San Francisco a la calle Lázaro cárdenas, ubicada en la colonia Profesor Cristóbal Higuera (Obra Nueva), Atizapán de Zaragoza, estado de México.	Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
12-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0035-2017	Construcción de boulevard carretera Puebla - México Norte, Ixtapaluca, Estado de México (Obra Nueva)	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
13-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Adecuación de retornos en la vialidad Toluca-Palmillas (Obra Nueva).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas, excepto en el km 0+080 cuerpo izquierdo.
14-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0031-2017	Repavimentación de calles del segmento comprendido de Av. Carlos Hank González a la Av. Valle Alto y de Boulevard Río de los Remedios a la calle Cancún (Obra Nueva), en el municipio de Nezahualcóyotl, México.	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico y las banquetas de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
15-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de colectores sur lago de Guadalupe, primera etapa de tres, Cuautitlán Izcalli Cabecera Municipal, Estado de México.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM	En resumen se concluye que las cantidades de obra estimadas a la fecha son congruentes con los valores verificados en este levantamiento.
16-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de cuatro aulas más obra exterior, en la escuela secundaria técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Garduño Núm.. 309, municipio de San Felipe del Progreso	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico en los andadores y la cancha de usos múltiples cumple con las especificaciones solicitadas. Se observaron fisuras en diferentes muros de las aulas, las cuales se considera son un defecto por procedimiento constructivo y no son causa de defectos estructurales. Al respecto se recomienda solicitar que la empresa contratista repare las fisuras, para tener un mejor acabado de las superficies.
17-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0029-2017	Repavimentación de calles del segmento comprendido de Av. Tepozanes a Av. de los Reyes y de Av. Ferrocarril a Av. Texcoco (Obra Nueva), en el municipio de Nezahualcóyotl, México.	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico y las banquetas y guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
18-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Pavimentación del camino que comunica a las comunidades Loma Bonita y Santa María de la Asunción Tepezoyucan. (Ocoyoacac).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado no cumple con las especificaciones solicitadas.
19-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de un laboratorio pesado, Industria No. 26, Colonia Villa Cuauhtémoc, Universidad Politécnica, municipio de Otzolotepec, México.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el terraplén donde se desplantará la estructura del laboratorio cumple con el grado de compactación excepto en el sondeo M-1.
20-LAB/2017	AGM-0169 OBRA EN PROCESO	Construir y equipar las plantas tratadoras de aguas residuales de san Gabriel Cabecera Municipal (AGM-0169). Chapa de Mota. Contrato: CAEM-DGIG-PAD-351-15-CP.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas, sin embargo se solicita la evidencia documental de las pruebas de calidad del concreto hidráulico colado en las estructuras verificadas, en particular lo correspondiente a masa unitaria y resistencia a compresión.
21-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0033-2017	Construcción de puente vehicular en cuatro vientos (Obra Nueva), Ixtapaluca, cabecera Municipal.	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico y el cabezal, el muro, las banquetas y guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
22-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0039-2017	Modernización y ampliación del camino san Antonio de las huertas - El cerrillo del km 0+000 al km 5+800, tramo a modernizar del km 4+300 al km 5+300.	Ayuntamiento de San Felipe del Progreso .	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
23-LAB/2017	CI IMIFE Auditoría No. 077-0011-2017	Construcción de la unidad académica departamental T-12 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco, ubicado en Aculco, municipio de Aculco, México.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas, sin embargo se solicita la evidencia documental de las pruebas de calidad del concreto hidráulico colado en las estructuras verificadas, en particular lo correspondiente a masa unitaria.
24-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Rehabilitación del Puente peatonal, ubicado sobre la Avenida Central a la Altura de la Av. Valle del Don, municipio de Ecatepec, Estado de México (Construcción Obra Nueva)	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas, sin embargo se solicita la evidencia documental de las pruebas de calidad del concreto hidráulico colado en las estructuras verificadas, en particular lo correspondiente a revenimiento, masa unitaria y resistencia a compresión.
25-LAB/2017	CI JCEM Auditoría No. 065-0018-2017	Pavimentar en la calle Paseo San Buenaventura, en el tramo de Av. las Torres a Lago Tana. (Toluca).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico, excepto en el km 0+353, y las banquetas de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
26-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de un Auditorio y foro en la Colonia Atlazalpa, (Obra nueva), La Paz, Cabecera Municipal. CONTRATO No. OP-15-0435	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Construcción y Administración de Obra Pública	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico, las banquetas y las guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
27-LAB/2017	CI CAEM Auditoría No. 062-0021-2017	Ampliación y rehabilitación de la red de drenaje en la cabecera municipal 2a etapa de 2 (Colector red de drenaje y descargas domiciliarias), cabecera municipal de Chapa de Mota, Estado de México. Contrato No. CAEM-DGIG-APARURAL-154-16-C3P.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM	Se realizó un levantamiento topográfico con cinta y odómetro, para verificar la longitud de tubería de diferentes diámetros colocados en la obra, determinando que no se detectaron diferencias en las distancias de tubería existente en la obra.
28-LAB/2017	CI JCEM Auditoría No. 065-0019-2017	Pavimentar el camino a la Isla las Aves, en la comunidad El Salto. (Atlacomulco).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Atlacomulco.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con la especificación de espesor, pero no cumple con el grado de compactación.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
29-LAB/2017	CI JCEM Auditoría No. 065-0017-2017	Pavimentación de la carretera Loma de Astilleros a Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco.	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas, excepto en el tramo del km 1+533 al km 2+076.
30-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Modernización del Blvd. de Los Pochtecas, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas, excepto en el tramo No. 2 del km 0+000 al km 0+185.
31-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0180-2016	Construir y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Barrio El Panteón - Santiago Casandéjé) Municipio de Jocotitlán, México.	Ayuntamiento de Jocotitlán	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
32-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0015-2017	Modernización y ampliación del camino San Felipe Santiago-San Bartolo Oxtotitlán del km. 0+000 al km. 2+660. Tramo a modernizar del km. 0+000 al km. 1+330	Ayuntamiento de Jiquipilco	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico y las cunetas de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
33-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0014-2017	Modernización y ampliación del camino Colonia Benito Juárez-San Bartolo Oxtotitlán del km 0+000 al km 3+000 tramo a modernizar del km 0+000 al 1+855.	Ayuntamiento de Jiquipilco	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
34-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0046-2017	Pavimentación de calles 21 de marzo y Camarena Sur Ixtapaluca.	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
35-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0043-2017	Construcción de concreto hidráulico de calle Cuauhtémoc, Ixtapaluca (obra nueva).	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico y la guarnición de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
36-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0010-2017	Repavimentación de calles del segmento comprendido de Av. Carmelo Pérez a Av. Tepozanes y de Av. Ferrocarril a Av. Chimalhuacán, ejecutada por el municipio de Nezahualcóyotl.	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
37-LAB/2017	AGM-0029 OBRA EN PROCESO	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (Obra nueva), Almoloya del Río, Cabecera Municipal.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Construcción y Administración de Obra Pública	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico en andadores y ciclopista cumplen con las especificaciones solicitadas, excepto uno, además el material de relleno en el cauce del canal no cumple la especificación solicitada.
38-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0012-2017	Repavimentación de calles del segmento comprendido de Av. Ferrocarril del Sur a Av. Río de los Remedios de la Av. Carlos Hank González a Av. Periférico, ejecutada por el municipio de Nezahualcóyotl.	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas, excepto en las calles Lago Viedma y Lago Fondo 2.
39-LAB/2017	CI SIEM Auditoría No. 167-0007-2017	Modernización de puente vehicular en la Av. Vía Morelos y Av. Revolución, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el parapeto de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
40-LAB/2017	CI SIEM Auditoría No. 167-0008-2017	Rehabilitación de la Av. Pichardo Pagaza, Ecatepec, Estado de México.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
41-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción del distribuidor vial aeropuerto-rama 40. Contrato: SIEM-JC-CTR-16-APAD-FMVT-011-C.	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca	Se verificó el concepto de concreto hidráulico colado en el cabezal #4 y losa entre las pilas 2-3 y 3-4 y cumple con las especificaciones solicitadas, el grado de compactación del terraplén de la rampa de salida no cumple con el grado de compactación solicitado.
42-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, ubicada en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, municipio de Cuautitlán, Izcalli, México.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el firme de concreto hidráulico verificado no cumple con las especificaciones solicitadas.
43-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción y equipamiento de Administración, Biblioteca, Servicio Médico, Orientación Vocacional, Escalera, Cancha de Usos Múltiples y Obra Exterior. IMIFE-579-FP-I2016	Dirección General de IMIFE	El concreto hidráulico colado en las columnas localizadas en la intersección de los ejes 3-A, 3-B, 7-B y 7-A; no cumple con la especificación de resistencia solicitada, entre otros elementos. Se pidió al IMIFE revisar la seguridad estructural del edificio derivado de las bajas resistencias detectadas, y evitar poner en riesgo vidas humanas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
44-LAB/2017	CI ISSEMYM Auditoría No. 042-0041-2017	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán.	ISSEMYM	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico y el piso de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas, sin embargo se solicita la evidencia fotográfica del armado solicitado.
45-LAB/2017	CI FIDEPAR Auditoría No. 068-0004-2017	Construcción de la vialidad suroeste del parque industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca, Estado de México	FIDEPAR	En esta inspección se determinó que la carpeta de concreto hidráulico verificada cumple con las especificaciones solicitadas. Además se verificó que la banqueta no cumple con las especificaciones solicitadas.
46-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0009-2017	Construcción del camino pozo de bombeo-ahorcado Santa Cruz, en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México.	Ayuntamiento de Soyaniquilpan.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
47-LAB/2017	AGM-0023 OBRA EN PROCESO	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (Obra nueva), Almoloya de Alquisiras, Cabecera Municipal.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Construcción y Administración de Obra Pública	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en ciclo pista, andadores y cancha de usos múltiples cumplen con las especificaciones solicitadas y se confirmó la presencia de malla elctrosoldada.
48-LAB/2017	 OBRA EN PROCESO	Concluir la construcción del centro de cómputo, obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustín, municipio de Jocotitlán, México.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en columnas del segundo nivel cumplen con las especificaciones solicitadas.
49-LAB/2017	AGM-0402 OBRA EN PROCESO	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (Obra nueva), Joquicingo, Cabecera Municipal.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Construcción y Administración de Obra Pública	En esta inspección se determinó que el piso de concreto hidráulico verificado con la clave 03012329 cumple con las especificaciones solicitadas. Además se verificó que el piso de concreto hidráulico verificado con la clave 03012341 no cumple con las especificaciones solicitadas
50-LAB/2017	 OBRA EN PROCESO	Primera etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz (Metepec).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca.	Se verificaron las guarniciones y banquetas Y cumplen con las especificaciones solicitadas. Se verificó la mezcla asfáltica determinando deficiencias en el espesor y/o grado de compactación en algunos tramos.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
51-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de laboratorio pesado, en la Universidad Politécnica, ubicada en calle zafiro s/n, esquina Emiliano Zapata, barrio transportistas, municipio de Chimalhuacán, México. Contrato IMIFE-818-CC-L2016.	Dirección General de IMIFE	Se verificó la resistencia del concreto hidráulico en elementos estructurales determinando que cumplen con las especificaciones solicitadas.
52-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de un centro de información (biblioteca) de 5 EE. U-1C. Contrato IMIFE-1891-R11-A2016.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en el firme, 8 columnas, 2 muros, 9 trabes y 2 tableros de losa de azotea cumplen con las especificaciones solicitadas.
53-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de unidad de docencia 1, Universidad Politécnica, ubicado en Cabecera Municipal, municipio de Chimalhuacán, México. Contrato IMIFE-1280-FAM-L2016.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en las contra trabes de cimentación cumplen con las especificaciones solicitadas.
54-LAB/2017	CI IMIFE Auditoría No. 077-0021-2017	Construcción de la Unidad Académica de la UDEM en Ozumba, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Ozumba, municipio de Ozumba, México.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en la cimentación, columnas y tableros de losa cumplen con las especificaciones solicitadas.
55-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna. Contrato IMIFE-1361-FP-L2016.	Dirección General de IMIFE	La resistencia del concreto hidráulico colado en las columnas localizadas en los ejes 4-F, 6-C, 6-F, 7-C, 7-D, 7-E, 7-F, 10-C y 10-F; no se considera aceptable, pues se estimó y/o verificó que los elementos tienen un valor de resistencia inferior al 85% de la f'c de proyecto.
56-LAB/2017	AGM-0381 CI JCEM Auditoría No. 065-0031-2017	Camino Espíritu Santo - Chiluca, municipios de Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza. Junta de Caminos del Estado de México.	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Cuautitlán.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado NO cumple con las especificaciones solicitadas.
57-LAB/2017	CI JCEM Auditoría No. 065-0031-2017	Construcción de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás Otzolotepec. (Temoaya). Junta de Caminos del Estado de México.	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
58-LAB/2017	CI JCEM Auditoría No. 065-0027-2017	Pavimentación de calles principales en Buenos Aires, municipio de Jiquipilco, Junta de Caminos del Estado de México.	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Toluca.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
59-LAB/2017	AGM-0477 CI JCEM Auditoría No. 065-0028-2017	Pavimentación de 11 kilómetros de la carretera a Santa Clara de Juárez - San José la Epifanía, del entronque con Las Fuentes a la carretera Jilotepec.	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Atlaacmulco.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
60-LAB/2017	DCE C-III Auditoría No. 219-0020-2017	Modernización y ampliación de la carretera San Antonio Mexitepec Santa Ana Nichi del km 0+000 al km 8+400, tramo a modernizar del km 5+357 al km 6+200.	Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico y las cunetas de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
61-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0056-2017	Pavimentación del camino viejo de san miguel Totocuitlapilco a San Bartolo Tlatelulco, Metepec, en el Estado de México.	Ayuntamiento de Metepec	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico y las banquetas y guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
62-LAB/2017	CI SIEM Auditoría No. 167-0023-2017	Remodelación de la plaza del embarcadero (obra nueva), cabecera municipal, Valle de Bravo.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Construcción y Administración de Obra Pública	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
63-LAB/2017	DCE B-III Auditoría No. 218-0057-2017	Rehabilitar en una primera etapa la carretera La Concha a Macavaca, en el municipio de Chapa de Mota.	Ayuntamiento de Chapa de Mota	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado NO cumple con las especificaciones solicitadas.
64-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM plantel Nezahualcóyotl.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en la losa tapa de cimentación, muros y losa de entepiso cumplen con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
65-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM plantel Tecámac.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en columnas de la planta baja y planta alta cumplen con las especificaciones solicitadas.
66-LAB/2017	DCE B-III Auditoria No. 218-0058-2017	Construcción de pavimento hidráulico de la calle Vicente Guerrero, barrio de la calle Ixtapacalco, (obra nueva) Coyotepec, cabecera municipal.	Ayuntamiento de Coyotepec	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
67-LAB/2017	CI CAEM Auditoria No. 062-0040-2017	Construcción del sistema de agua potable, en la comunidad de la cuadrilla, municipio de Temascalcingo.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM	De los trabajos realizados en el levantamiento topográfico de campo, y la revisión documental, se determina que para el concepto clave H: Suministro de materiales tubería varios diámetros se verifica una longitud de 2983.99 m
68-LAB/2017	DCE B-III Auditoria No. 218-0059-2017	Camino de San Antonio de las Palmas a Santa María Palapa, en el municipio de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México.	Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico y las banquetas y guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
69-LAB/2017	CI CAEM Auditoria No. 062-0036-2017	Construcción de la línea metropolitana de agua potable (cuarta etapa), más de un municipio, (tramo: ex hacienda San Felipe - rinconada San Felipe, km. 14+000 al km 17+000), municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, Estado de México.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM	Del levantamiento topográfico realizado en campo, y la revisión documental, se determina que la longitud de tubería instalada en los tramos del km 14+000 al km 15+000, del km 15+560 al km 17+005.33, y del km 15+000 al km 15+560 cruce aéreo del canal Cartagena, es de 3014.85 m
70-LAB/2017	CI SIEM Auditoria No. 167-0010-2017	Rehabilitación de calles de la zona industrial Toluca-Lerma, cobertura regional municipios de Toluca Y Lerma.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
71-LAB/2017	CI SIEM Auditoria No. 167-0009-2017	Modernización rehabilitación de las calles Fontana Clara y Fontana Bella, Valle de Bravo, Avándaro, Estado de México.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumple con las especificaciones solicitadas, sin embargo el pavimento de concreto asfáltico, no cumple con las especificaciones solicitadas en algunos tramos.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
72-LAB/2017	DCE C-III Auditoria No. 219-0023-2017	Modernización y ampliación del camino ec km 36.1 (Villa Victoria-El Oro) al ejido de San José del Rincón del km. 0+000 al 3+639, tramo a modernizar del km 0+000 al km 0+365.	Ayuntamiento de San José del Rincón	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico y las cunetas de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
73-LAB/2017	DCE C-III Auditoria No. 219-0025-2017	Modernización y ampliación del camino e.c. km. 16.2 (San Felipe del Progreso-Carmona)-San Jerónimo de Los Dolores del km 0+000 al km 4+784, tramo a modernizar del km 2+260 al km 3+305.	Ayuntamiento de San José del Rincón	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
74-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de 5 aulas didácticas, taller de trabajo social, módulo sanitario, escalera, obra exterior parcial de 4 aulas, en el CECYTEM plantel Ixtlahuaca.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico en los elementos estructurales verificados cumplen con las especificaciones solicitadas. El firme de la planta baja no cumple con el espesor de proyecto.
75-LAB/2017	AGM-0975 CI SIEM Auditoria No. 167-0024-2017	Construcción y equipamiento de unidad deportiva (obra nueva), en San Miguel Mimiapan, Xonacatlán.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Construcción y Administración de Obra Pública	Se realizó un levantamiento topográfico para verificar áreas de superficies, determinando que no se detectaron diferencias en las áreas existente en la obra y las cobradas en estimaciones.
76-LAB/2017	DCE B-III Auditoria No. 218-0018-2017	Infraestructura vial Atlacomulco-El Oro-Temascalcingo, tr e.c. (Atlacomulco-El Oro-Temascalcingo)	Ayuntamiento de Temascalcingo	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
77-LAB/2017	CI SIEM Auditoria No. 167-0011-2017	Modernización de boulevard de los aztecas en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.	Secretaría de Infraestructura / Dirección General de Vialidad	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
78-LAB/2017	CI FIDEPAR Auditoria No. 068-0008-2017	Construcción de infraestructura vial, primera etapa (521 m2), del parque industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, Estado de México.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TÉCNICA/ FIDEPAR	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas. Sin embargo las terracerías conformadas por las capas base, sub-base y subrasante, no cumple con las especificaciones contratadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
79-LAB/2017	DCE A-III Auditoria No. 217-0022-2017	Construcción de gimnasio polivalente en acosa, (obra nueva) Ixtapaluca	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en el piso y las huellas de las gradas cumple con la especificaciones solicitadas.
80-LAB/2017	DCE A-III Auditoria No. 217-0024-2017	Construcción de unidad deportiva en la uh cuatro vientos, (obra nueva) Ixtapaluca, cabecera municipal	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en el acceso, área del gimnasio, el piso de la cancha de usos múltiples, las gradas y las guarniciones cumple con la especificaciones solicitadas.
81-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de una unidad académica (1 edificio de 1 planta para servicios escolares), en la universidad estatal del valle de Ecatepec, ubicada en col. Valle de Anáhuac, municipio de Ecatepec, México.	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en el firme no cumple con la especificación solicitada de espesor. Además, se determinó que el concreto hidráulico verificado en las columnas y losa de azotea cumplen con las especificaciones solicitadas.
82-LAB/2017	DCE A-III Auditoria No. 217-0023-2017	Construcción de módulo de cuatro canchas de voleibol techadas a base de velaria con estructura metálica, Col. Acozac, obra realizada por el Ayuntamiento de Ixtapaluca.	Ayuntamiento de Ixtapaluca	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado cumplen con las especificación de resistencia pero no cumple con el espesor.
83-LAB/2017	CI IMIFE Auditoria No. 077-0038-2017	Construcción de 3 aulas de 3E U-2C en planta baja, 4 aulas de 3EU-2C en planta alta, 1 área administrativa de 5E U-2C en planta baja, 1 taller de cómputo de 5E U-2C en planta alta, 1 laboratorio de usos múltiples de 5E U-2C en planta baja, 1 sala de maestros de 5E U-2C en planta alta y construcción de 1 núcleo sanitario de 3E U-2C en planta baja, 1 caseta de vigilancia, 2 escaleras y obra complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida).	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en la losa de cimentación y en la cancha de basquetbol cumplen con las especificaciones solicitadas.
84-LAB/2017	DCE B-III Auditoria No. 218-0023-2017	Construcción de re encarpetao Asfáltico en las calles Acambay e Ixtapan, Colonia Valle de los Reyes Primera Sección, municipio de la Paz, Estado de México, ejecutada por el municipio de La Paz, con recursos del Programa Programas Regionales, ejercicio 2016.	Ayuntamiento de La Paz.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
85-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de la Primera Etapa de un Edificio de Vinculación Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB).	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en la cimentación, en el elemento zapata y contra trabe colada sobre el eje D entre los ejes 4-8, no cumple con al resistencia solicitada.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
86-LAB/2017	DCE B-III Auditoria No. 218-0023-2017	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en camino a san pedro, ejecutada por el municipio de Huehuetoca, con recursos del programa fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (fortalece), ejercicio 2016.	Ayuntamiento de Huehuetoca.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico y las guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
87-LAB/2017	CI CAEM Auditoria No. 062-0051-2017	Red de distribución de agua potable en el Ejido San Lorenzo Toxico, Manzana Octava, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica.	La longitud de los trabajos realizados en la colocación de la red de agua potable para los conceptos clave B040E tuberías de P.V.C de 51 mm (2") de diámetro y clave B040F tuberías de P.V.C de 64 mm (2 1/2") de diámetro se verifica una longitud de 7,195.85 m.
88-LAB/2017	OBRA EN PROCESO	Construcción de un Centro de Computo en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE).	Dirección General de IMIFE	En esta inspección se determinó que el concreto hidráulico verificado en la platilla de cimentación, cumple con las especificaciones solicitadas. Asimismo la plataforma de material de banco compactado.
89-LAB/2017	DCE C-III Auditoria No. 219-0047-2017	Modernización y ampliación de la carretera E.C. km 10+780, circuito La Presa - San Diego del Cerrillo - San Diego Suchitepec, del km 0+000 al km 4+875, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+102 y del km 1+535 al km 2+139.	Ayuntamiento de Villa Victoria.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
90-LAB/2017	DCE C-III Auditoria No. 219-0031-2017	Modernización y ampliación del camino San Pedro Abajo-Jiquipilco El Viejo del km. 0+000 al km. 5+320. Tramo a modernizar del km. 0+000 al 4+000.	Ayuntamiento de Temoaya.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
91-LAB/2017	CI FIDEPAR Auditoria No. 068-0010-2017	Construcción de zona deportiva del parque industrial santa Margarita, Ixtlahuaca, Estado De México, por el periodo comprendido 01 noviembre de 2016, al 30 de abril de 2017.	Subdirección de Planeación Técnica de FIDEPAR.	En esta inspección se determinó que la losa de concreto hidráulico y las guarniciones de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.
92-LAB/2017	DCE C-III Auditoria No. 219-0036-2017	Construcción de calle integral Vicente Guerrero I, con mezcla asfáltica de 5 cm. De espesor, entre calle Fray Servando Teresa De Mier y calle Miguel Hidalgo.	Ayuntamiento de Toluca.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BITÁCORA DE INSPECCIONES DE LABORATORIO.

No. de Informe	Referencia	Nombre de la Obra	Dependencia o entidad inspeccionada	Resultados. Dictamen del Laboratorio.
93-LAB/2017	AGM-0506 OBRA EN PROCESO	Construcción de barda perimetral y de medio muro en el predio donde se construirá la Clínica de Consulta Externa de Nezahualcóyotl.	ISSEMYM	En esta inspección se determinó que el relleno compactado y colocado hasta la fecha no cumple con las especificaciones solicitadas.
94-LAB/2017	CI JCEM Auditoria No. 065-0038-2017	Construcción de la calle Noé Fragoso, entre la calle Mexiquense y Benjamín Argumedos del Pozo. (Ecatepec).	Dirección de Infraestructura Carretera de la JCEM / Residencia Regional Tecámac-Ecatepec.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto asfáltico verificado cumple con las especificaciones solicitadas.
95-LAB/2017	DCE C-III Auditoria No. 219-0035-2017	Construcción de calle integral Vicente Guerrero III con concreto hidráulico de 15 cm. De espesor entre pavimento existente y Juan Fernández Albarrán.	Ayuntamiento de Toluca.	En esta inspección se determinó que el pavimento de concreto hidráulico verificado cumplen con las especificaciones solicitadas.