



OFICIO N°. 205110018/3192/2017
ASUNTO: ATENTA RESPUESTA

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

MTRA. MARÍA GUADALUPE PEDROZA ORTÍZ
SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
PRESENTE.

El suscrito Mtro. Claudio Abraham Pérez Navarrete, Subdirector Regional de Educación Básica Ecatepec, por este medio y en atención al Oficio N° 205112200/1098/2017, relativo a la situación de la escuela OFTV N°. 0368, "Fernando Montes de Oca", C.C.T. 15ETV0359T, con la modalidad de Escuela de Tiempo Completo, adscrita a la Zona Escolar V012 de Educación Telesecundaria, con domicilio en calle Miguel alemán s/n, en la Col. Coronel José Antonio Torres, del municipio de Ecatepec de Morelos, me permito informar a Usted lo siguiente:

1. Saber si la SEP ya ordeno la entrada a clases de la Escuela de Tiempo Completo Telesecundaria "Fernando Montes de Oca", aunque no se haya emitido dictamen estructural del inmueble de esta escuela, esta pregunta también se le está haciendo al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal en el INFOMEX del Gobierno Federal.
- ✓ Las instalaciones educativas de la escuela en cita, en turno vespertino son ocupadas, por el Telebachillerato Comunitario N° 94, Coronel José Antonio Torres, con C.C.T. 15ETK0094W, recibió el reporte del espacio educativo, mismo que determina que puede ser habitable, dado que no sufrió daños estructurales, de fecha 16 de octubre de 2017. **(Anexo 1)**
- ✓ La institución en comento, también recibió la evaluación de daños en el que se cita que no hay inconveniente en otorgar las facilidades para continuar con sus labores, emitido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, con fecha 7 de noviembre de 2017. **(Anexo 2)**
- ✓ Además que la instrucción de la autoridad educativa estatal fue que al momento de ser publicada y contar con un documento que dijera que no sufrió daños estructurales podía abrir el servicio educativo, tomando las debidas precauciones y estrategias de seguridad para cuidar la integridad física de los alumnos, docentes y padres de familia.
- 2.- Saber si la directora de esta escuela ya informó a la SEP de la ayuda que requiere brindar a una constructora de manera altruista, para construcción de 4 salones de esta escuela, en su caso saber el nombre de la constructora antes citada número de registro federal de contribuyente y si el recurso que va a erogar esta constructora para esta construcción los va a deducir de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- ✓ La Subdirección Regional de Educación Básica Ecatepec, no recibió facultades para ordenar negociaciones con constructoras privadas, para la renovación de aulas; el H Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, es el gestor con empresas privadas que apoyarán en la rehabilitación, construcción y mantenimiento en las instituciones educativas, que

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ECATEPEC



pueden ser aulas y/o bardas perimetrales, por lo tanto el H. Ayuntamiento es único que conoce el nombre de las empresas, los datos y características de contratación y demás acciones que esto conlleve.

3.- Saber si el maestro Claudio Abraham Navarrete Pérez Subdirector Regional de Educación Básica de Telesecundarias tiene conocimiento de lo antes mencionado en las preguntas antes citadas, y/o alguna queja referente a ello de los pares de familia de los alumnos de esta escuela. (sic)

- ✓ El nombre correcto y cargo es Mtro. Claudio Abraham Pérez Navarrete, Subdirector Regional de Educación Básica Ecatepec.

Quien si tiene conocimiento de las actividades antes enunciadas debido, a que la Directora Escolar y la Supervisión Escolar de la Zona V012, tienen comunicación diaria en forma personal, escrita o vía telefónica, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo marcado por el Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, que a la letra dice: "Operar, supervisar, controlar y contribuir a la mejora de los servicios educativos de la educación básica".

Sin otro asunto en particular reciba mi agradecimiento y reconocimiento profesional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
ATENTAMENTE

MTRO. CLAUDIO ABRAHAM PÉREZ NAVARRETE
SUBDIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ECATEPEC

c.c.p Mtro. Hugo Andrés Hernández Vargas, Director General de Educación Básica
c.c.p Profr. Miguel Ángel Torres Martínez, Director de Educación Secundaria
c.c.p Profra Leticia Vázquez Guzmán, Directora de Educación Elemental.
C.c.p. Archivo/Minutario.
CAPN/AGG/

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ECATEPEC

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE ESTADO DEL ESPACIO EDUCATIVO

DATOS

Municipio: ECATEPEC DE MORELOS
Localidad: ECATEPEC DE MORELOS
Nombre del Plantel: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 94 CORONEL JOSE ANTONIO TORRES, ECATEPEC
Clave de Centro de Trabajo: 15ETK0094W
Subsistema: ESTATAL
Nivel: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Subnivel: BACHILLERATO

INSPECCIÓN TÉCNICA

EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 3.58 FRACCIONES X, XI, XII, XIII Y XIV DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 11 FRACCIONES XXIII Y XXIV, 15 FRACCIONES VIII Y X Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO, PUBLICADO EN "GACETA DEL GOBIERNO" EL DÍA 22 DE MARZO DE 2011, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 205V10000, 205V12000 Y 205V13000 DE SU MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN.


AUTORIZA:


El Reporte de Inspección Técnica realizado a la infraestructura física de este plantel, derivado del sismo ocurrido el día 19 de septiembre del año en curso; signado por ING. JAIME BASTIDA MORA Perito Responsable de Obra SAOP 79/12/0240, mediante el cual se determinó que puede ser habitable dado que no sufrió de daños estructurales, a partir de la fecha de elaboración del presente comunicado.

En caso de que parte de la infraestructura haya sido dañada y se tenga que reparar, se acordará con "Cinta de Advertencia Precaución", para restringir a la comunidad estudiantil el paso o cercanía.

Lo anterior se establece considerando el estado físico en el que se encontró el plantel antes referido, al momento de realizar la Inspección Técnica.

Documento que se expide con fecha 16 de octubre de 2017.


Ing. José Zamarripa Álvarez
Director de Programación de Obras


Arq. Joaquín Monroy García
Subdirector de Supervisión de Obra
Dirección Técnica

F-1

Ecatepec de Morelos, Estado de México, 07 de Noviembre de 2017

DEPENDENCIA: ESCUELA "OFTV N° 0368 FERNANDO MONTES DE OCA"

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 15ETV0359T

Municipio: Ecatepec de Morelos

De acuerdo a la opinión técnica del personal dependiente de la Dirección de Infraestructura, así como la verificación de medidas de seguridad realizada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos; en coordinación con las autoridades educativas de la institución, se determina:

AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES NO EXHIBEN DAÑO ESTRUCTURAL, QUE REPRESENTA UN RIESGO INMINENTE.

Por lo anteriormente expuesto; esta unidad Administrativa no tiene inconveniente en otorgar la factibilidad para continuar con sus labores en forma habitual, haciendo las siguientes recomendaciones:

1. Contar con un programa anual de mantenimiento de instalaciones
2. Establecer el "Comité de Protección Civil Escolar", teniendo contacto permanente con esta Dirección.



El presente documento no exime del dictamen técnico del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa (IMIFE)



RECEPCIÓN

Nombre: MARIA JOSEFINA GARCIA GUTIERREZ

Fecha: 14/11/2017 Hora: _____

Firma _____

Recibo ORIGINAL