

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE ESTADO DEL ESPACIO EDUCATIVO

DATOS

Municipio: ECATEPEC DE MORELOS
Localidad: ECATEPEC DE MORELOS
Nombre del Plantel: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NLNL 94 CORONEL JOSE ANTONIO TORRES, ECATEPEC
Clave de Centro de Trabajo: 15ETK0094W
Subsistema: ESTATAL
Nivel: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Subnivel: BACHILLERATO

INSPECCIÓN TÉCNICA

EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 3.58 FRACCIONES X, XI, XII, XIII Y XIV DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 11 FRACCIONES XXIII Y XXIV, 15 FRACCIONES VIII Y X Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO, PUBLICADO EN "GACETA DEL GOBIERNO" EL DÍA 22 DE MARZO DE 2011, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 205V10000, 205V12000 Y 205V13000 DE SU MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN.

AUTORIZA:

El Reporte de Inspección Técnica realizado a la infraestructura física de este plantel, derivado del sismo ocurrido el día 19 de septiembre del año en curso; signado por ING. JAIME BASTIDA MORA Perito Responsable de Obra SAOP 79/12/0240, mediante el cual se determinó que puede ser habitable dado que no sufrió de daños estructurales, a partir de la fecha de elaboración del presente comunicado.

En caso de que parte de la infraestructura haya sido dañada y se tenga que reparar, se acordará con "Cinta de Advertencia Precaución", para restringir a la comunidad estudiantil el paso o cercanía.

Lo anterior se establece considerando el estado físico en el que se encontró el plantel antes referido, al momento de realizar la Inspección Técnica.

Documento que se expide con fecha 16 de octubre de 2017.

Ing. José Zamarripa Álvarez
Director de Programación de Obras

Arq. Joaquín Monroy García
Subdirector de Supervisión de Obra
Dirección Técnica

F-1

Ecatepec de Morelos, Estado de México, 07 de Noviembre de 2017

DEPENDENCIA: ESCUELA "OFTV N° 0368 FERNANDO MONTES DE OCA"

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 15ETV0359T

Municipio: Ecatepec de Morelos

De acuerdo a la opinión técnica del personal dependiente de la Dirección de Infraestructura, así como la verificación de medidas de seguridad realizada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos; en coordinación con las autoridades educativas de la institución, se determina:

AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES NO EXHIBEN DAÑO ESTRUCTURAL, QUE REPRESENTA UN RIESGO INMINENTE.

Por lo anteriormente expuesto; esta unidad Administrativa no tiene inconveniente en otorgar la **factibilidad para continuar con sus labores** en forma habitual, haciendo las siguientes recomendaciones:

1. Contar con un programa anual de mantenimiento de instalaciones
2. Establecer el "Comité de Protección Civil Escolar", teniendo contacto permanente con esta Dirección.



El presente documento no exige del dictamen técnico del Instituto Mexicano de Infraestructura Física Educativa (IMIFE)



Nombre: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____