H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad
Estado de México
2013-2015
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

REPORTE MENSUAL DE LOS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES

COLONIA	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO				
	SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS	
		RECONEXIÓN	CAMBIO	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN	CAMBIO	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN	CAMBIO	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN	CAMBIO	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN	CAMBIO	NUEVAS	USADAS
		LUMINARIA	TOTAL				LUMINARIA	TOTAL				LUMINARIA	TOTAL				LUMINARIA	TOTAL				LUMINARIA	TOTAL		
ALFREDO BARANDA	3	15	1			10	14			1	26	3					1	5							
ALFREDO DEL MAZO						7					6		1												
AMERICAS I SECCIÓN																									
AMERICAS II SECCIÓN																21									
AMPLIACION SANTA CATARINA						6																			
CARLOS SALINAS DE GORTARI							7																		
AVANDARO						18	15	1			55	12	18			1					45				
CERRO DEL MARQUEZ						7	5				16	5	1												
CONCEPCION	5	27	6			18										60	1	1							
DARIO MARTINEZ I SECCIÓN		14				11										56									
DARIO MARTINEZ II SECCIÓN	45	3				12	3	2			1					107	13	4			3				
DEL CARMEN	46	105	2			2	1				25														
EL AGOSTADERO						1																			
EL TRIUNFO								1								33	1				2				
EMILIANO ZAPATA						4	1									13					2				
GUADALUPANA I SECCIÓN	1	5	1			2	1									12	3				11	2			
GUADALUPANA II SECCIÓN		7									48	12				132	10	13			12				
INDEPENDENCIA	1	23	4			5	6				2					1	8								
JARDIN		3				31	10	1			37	30	5								1				
LA ASUNCIÓN						7																			
MARÍA ISABEL	1	9	2			44	9	10			83	3	11			45	1	5							
NIÑOS HEROES I SECCION		6	1			15										34		2							
NIÑOS HEROES II SECCIÓN						12	1	1			5					3	1	1							
PROVIDENCIA		23	4			12	6				12	7	4			55	6	3			20				
SANTA CATARINA																2									
SANTA CRUZ		2				57	15				12					6		1			9				
SANTIAGO	1	17	2			2	1									8	1				32		4		
SAN ISIDRO	3	20				19	4				22					19					34		4		
SAN JUAN TLALPIZÁHUAC	*14*	*9*					2				6					36		2			2				
SAN MARTIN XICO LA LAGUNA						5	9				27	3	1			3									
SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	*3*	40			4	62	50	2		2	65	6	5			72	1	4			4				
SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN		2	1			9	4									75	6	11							
SAN MIGUEL XICO IV SECCIÓN		5				69	5	17		1	21	1				1									
SAN MIGUEL XICO I SECCION	1	62				26	13				6					21		1			44				
SAN MIGUEL LAS TABLAS																									
REAL DE SAN MARTIN																									

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad
Estado de México
2013-2015
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

REPORTE MENSUAL DE LOS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES

COLONIA	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO				
	SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS		SERVICIO	REPARACIONES		COLOCACIÓN LUMINARIAS	
		RECONEXIÓN LUMINARIA	CAMBIO TOTAL	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN LUMINARIA	CAMBIO TOTAL	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN LUMINARIA	CAMBIO TOTAL	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN LUMINARIA	CAMBIO TOTAL	NUEVAS	USADAS		RECONEXIÓN LUMINARIA	CAMBIO TOTAL	NUEVAS	USADAS
XICO III Y XICO IV						1				3															
SANTA CRUZ Y SAN ISIDRO						7																			
MATENIMIENTO AV. LÓPEZ MATEOS						33	7																		
GUADALUPANA, XICO II Y JARDIN											8	5													
GUADALUPANA I Y XICO IV											8														
GUADALUPANA I											22	7	1												
JARDIN Y SANTA CRUZ											14	2													
XICO II , JARDIN Y ALFREDO BARANDA											5	1	1												
ALFREDO BARANDA Y NIÑOS HEROES I											8	1													
A. BARANDA Y XICO II											15		3												
SAN ISIDRO Y GUADALUPANA I											9														
SAN ISIDRO, GUADALUPANA I y PROVIDENCIA											6	1													
JARDIN Y A. BARANDA											6														
AV. CUAUHTEMOC											7														
GUADALUPANA I Y II																17					17				
XICO I Y II																4					4				
TOTAL	**124**	**397**	**24**	**0**	**4**	**514**	**189**	**35**	**0**	**7**	**583**	**99**	**51**	**0**	**0**	**837**	**53**	**53**	**0**	**0**	**242**	**2**	**8**	**0**	**0**

GRAN TOTAL DE MANTENIMIENTO DE SUPERPOSTES Y APOYOS A LA COMUNIDAD	**3,222**

A T E N T A M E N T E

C. VÍCTOR FALCÓN ZÚÑIGA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ING. RUBEN ALDNA CRUZ
JUD DE ALUMBRADO PUBLICO