

No.	No. Eco	MARCA	Sub marca	MODELO	CLASE Y TIPO	NO. DE SERIE	PLACAS	Descripción	Fecha Servicio
1	1	FORD	EXPEDITION 4 PTAS (IMP) T/A EDDIE BAUER 4X2 M 5,4L V	2005	AUTOMOVIL VAGONETA	1FMFU17505LA47407	MEU8892	TALACHA	17 de febrero de 2014
2	2	CHEVROLET	SUBURBAN TELA	2002	AUTOMOVIL VAGONETA	3GNEC16R12G253679	LRM5371	TALACHA	13 de febrero de 2014
3	2	CHEVROLET	SUBURBAN TELA	2002	AUTOMOVIL VAGONETA	3GNEC16R12G253679	LRM5371	SIST. ELECTRICO / DISTRIBUIDOR	13 de febrero de 2014
4	3	FORD	IKON BASE	2005	SEDAN	3FABP04B35M105500	LYX7778	TALACHA	12 de febrero de 2014
5	7	VOLKSWAGEN	SEDAN	1993	SEDAN	11P9024400	LYC2716	AJUSTE DE PIVOTE LLANTA	11 de febrero de 2014
6	10	CHEVROLET	SUBURBAN T/A PAQ,N A/A DEL/ TRAS.	1994	AUTOMOVIL VAGONETA	3GCEC26K5RM130870	MEG1683	TALACHA	10 de febrero de 2014
7	10	CHEVROLET	SUBURBAN T/A PAQ,N A/A DEL/ TRAS.	1994	AUTOMOVIL VAGONETA	3GCEC26K5RM130870	MEG1683	AJUSTE DE PIVOTE LLANTA	10 de febrero de 2014
8	11	FORD	F 350	1997	REDILAS	3FEKF37N6VMA30979	KS37036	AJUSTE DE PIVOTE LLANTA	7 de febrero de 2014
9	12	FORD	F-250 SS PICK-UP CAMION	1998	PICK-UP	1FTDF1762WKA92919	LWH9461	SUSPENSION / BALERO DOBLE DE MASA	6 de febrero de 2014
10	12	FORD	F-250 SS PICK-UP CAMION	1998	PICK-UP	1FTDF1762WKA92919	LWH9461	CLUTCH / CILINDRO DE CLUTCH	6 de febrero de 2014
11	12	FORD	F-250 SS PICK-UP CAMION	1998	PICK-UP	1FTDF1762WKA92919	LWH9461	SUSPENSION / BALERO DOBLE DE MASA	6 de febrero de 2014
12	12	FORD	F-250 SS PICK-UP CAMION	1998	PICK-UP	1FTDF1762WKA92919	LWH9461	TALACHA	6 de febrero de 2014
13	13	FORD	RANGER	1991	PICK-UP	1FTCR14U0MPA02365	LWH8564	TALACHA	4 de febrero de 2014
14	14	NISSAN	TSURU GS I AUSTERO	2001	SEDAN	3N1EB31S01K298600	LRV1538	TALACHA / TIP-TOP	4 de febrero de 2014
15	14	NISSAN	TSURU GS I AUSTERO	2001	SEDAN	3N1EB31S01K298600	LRV1538	TALACHA	4 de febrero de 2014
16	14	NISSAN	TSURU GS I AUSTERO	2001	SEDAN	3N1EB31S01K298600	LRV1538	TALACHA / TIP-TOP	4 de febrero de 2014
17	14	NISSAN	TSURU GS I AUSTERO	2001	SEDAN	3N1EB31S01K298600	LRV1538	LLANTAS	4 de febrero de 2014
18	17	FORD	VANNET F-350 AUST	2001	VANNETE	3FDKF36L21MA28290	KU80819	MOTOR GENERAL / CAMBUO DE ACEITE	4 de febrero de 2014