



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

TLALNEPANTLA, MÉXICO, 17 DE ABRIL DE 2015
OPDM/CI/497/2015
OFP/1315/15

C. MARIAMNEE VEGA BLANCARTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
P R E S E N T E

En relación al oficio **PM/UTAIM/00362/2015** recibido en fecha **20 de marzo de 2015** por este órgano de control interno, mediante el cual envía copia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio, **SAIMEX 000164/TLALNEPA/IP/2014**, de fecha **18 de marzo del año en curso**, se remite la información solicitada.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN
CONTRALOR INTERNO



C.C.P. LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO.- DIRECTOR GENERAL.

ARCHIVO.

EPG/irb**

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
De Tlalnepantla
Riva Palacio No. 8 Col. Centro
Tel. 53 21 08 40
www.opdmtlalnepantla.gob.mx



Contraloría Interna



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

LE INFORMO QUE PERSONAL TÉCNICO DE ESTE ORGANISMO REALIZO INSPECCIÓN DE DICHA ATARJEA ENCONTRÁNDOSE LO SIGUIENTE:

EL POZO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL VASO CARRETAS Y DEL CUAL UNA ATARJEA DE 30CM DE DIÁMETRO ES UN POZO CABECERO EL CUAL TIENE SU PENDIENTE HACIA LA CALLE METEPEC.

LA EMPRESA MAXIGAS AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA RED DE GAS DAÑO UNA ATARJEA DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 30CM LA CUAL A SU VEZ SE CONECTA AL POZO DE VISITA QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA E. DURAN CASTRO Y AV. TLALNEPANTLA, DAÑO QUE QUEDO SUBSANADO POR DICHA EMPRESA.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
De Tlalnepantla
Riva Palacio No. 8 Col. Centro
Tel. 53 21 08 40
www.opdmtlalnepantla.gob.mx

Contraloría Interna