

viernes, 16 de mayo de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de 2 chapas de perilla y una de barra	SI	MARTIN Y CESAR	N/A	1 CHAPA DE PERILLA - 1 CHAPA DE BARRA
viernes, 16 de mayo de 2014	CDA KAROL WOJTYLA	II Correctivo - Sin Oficio	Reparacion de ventiladores de refrigerador - Colocacion de manija de caja del baño	SI	MIGUEL Y HUGO Y FRANCISCO	N/A	1 PERILLA PARA W.C
viernes, 16 de mayo de 2014	E.I GUSTAVO BAZ	Correctivo - Con Oficio	Cambio de valvula de cisterna	SI	MIGUEL Y HUGO	N/A	1 VALVULA DE TANQUE ALTO
viernes, 16 de mayo de 2014	CONSULTORIO PODER DE DIOS	II Correctivo - Sin Oficio	Se checo chapa principal	SI	MIGUEL Y HUGO	N/A	N/A
viernes, 16 de mayo de 2014	SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	Evento	Se retiro prosenio y se entrego en h. ayuntamiento	SI	HUGO Y MIGUEL	N/A	N/A
lunes, 19 de mayo de 2014	CONSULTORIO PODER DE DIOS	Correctivo - Con Oficio	Se quito chapa dañada y se coloco una nueva	SI	MIGUEL, HUGO Y FRANCISCO	N/A	1 CHAPA DE BARRA
lunes, 19 de mayo de 2014	E.I ESTEFANIA CASTAÑEDA	Correctivo - Con Oficio	Se tomaron medidas para cambiar vidrio roto	SI	FRANCISCO, ARIEL, MARIO Y JOSE GPE	Colocar vidrio	N/A
lunes, 19 de mayo de 2014	E.I JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Correctivo - Con Oficio	Retiro de grava	SI		N/A	N/A
lunes, 19 de mayo de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	Llaves	Entrega de juego de llaves de angela peralta	SI	FRANCISCO	N/A	N/A
lunes, 19 de mayo de 2014	E.I FRANCISCO JAVIER GAXIOLA	II Correctivo - Sin Oficio	Se taparon hoyos del w.c, se colocaron tabals en la parte del patio, se tapo rendija	SI	HUGO Y MIGUEL	N/A	2 TABLAS DE 10X2.40 - 1/2 kgs DE CEMENTO CON ARENA
lunes, 19 de mayo de 2014	E.I FERNANDO QUIROZ G	II Correctivo - Sin Oficio	Se soldo puerta de alberca	SI	HUGO, MIGUEL Y FRANCISCO	SOLDAR PUERTA DE COCINA	ELECTRODOS
lunes, 19 de mayo de 2014	CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	Lona	Se colocaron 3 lonas en el techo y se quitaron 2	SI	MIGUEL Y HUGO	N/A	N/A
martes, 20 de mayo de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de canaleta y naura en piso	SI	CESAR	N/A	4 PZA DE CANALETA - 60 M DE TUBO 3/4 DE P.V.C
martes, 20 de mayo de 2014	E.I JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	II Correctivo - Sin Oficio	Retiro de grava y escombro	SI	FRANCISCO, ARIEL, MARIO Y JOSE GPE	N/A	N/A
martes, 20 de mayo de 2014	E.I JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ II	II Correctivo - Sin Oficio	Se hizo el levantamiento de la concertina de al pared de atrás, se reparo chapas	SI	MIGUEL Y HUGO Y FRANCISCO	Colocar postes en las bardas para colocar la concertina en la parte de atrás, retirar juegos de madera en la parte de atrás.	N/A
martes, 20 de mayo de 2014	E.I EVA SAMANO	II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto barandal	SI	MARIO	N/A	1 BROCHA - 1/2 LTS DE THINNER
martes, 20 de mayo de 2014	CTDC UNIDAD BARRIENTOS	Correctivo - Con Oficio	Se coloco lona de 5x5	SI	FRANCISCO, ARIEL, MARIO Y JOSE GPE	N/A	RAFIA
martes, 20 de mayo de 2014	E.I JOSE MARIA VELASCO	Correctivo - Con Oficio	Se reparo puerta de lactantes, se reparo purta del baño del personal, se cambio valvula de tanque alto y se quito llave angular y manguera	SI	HUGO, MIGUEL Y FRANCISCO	Colocar llave angular, cambiar manguera de w.c de la direccion	1 Valvula de tanque alto - 2 mts de Solera de 1"- ELECTRODOS