Valle de Chalco Solidaridad a 27 de agosto del 2015.- Derivado de las afectaciones recurrentes en temporada de lluvias que aquejan a la población de la calle Poniente 5 y Sur 23 en la Colonia Xico I Sección, el Gobierno Municipal de Valle de Chalco Solidaridad pone en marcha las acciones correspondientes para la rehabilitación del vaso regulador ubicado en las inmediaciones de la Planta de Bombeo Nº5 sobre Av. Chimalpaín.

Después de un recorrido donde participó personal de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), así como de Protección Civil y del ODAPAS municipal, se acordó trabajar en conjunto para poner en operación los cerca de 300 metros cuadrados del vaso regulador a través de la rehabilitación de la tubería y de la compuerta, así como limpieza en cajas de visita.

Dicha obra impactará positivamente al permitir a las autoridades un mayor control de los flujos del agua cuando los niveles normales se encuentren rebasados en la planta de bombeo, sobre todo en presencia de lluvias atípicas. Una vez que los niveles de agua regresen a la normalidad se dispondrá de una bomba extra para vaciar el vaso regulador y mandar el agua al canal Chimalpaín para desaguarla según los procedimientos normales.

Se espera que una vez concluidas las obras de rehabilitación en un máximo de 15 días, se reduzca de manera significativa con las afectaciones por agua en la calle Poniente 5 en Xico I Sección, donde por cuestiones de una depresión natural del terreno, es común que se presenten encharcamientos.

La construcción de esta obra es parte de la política de prevención que ha llevado a cabo el Gobierno Municipal y se añade a acciones como la reciente puesta en marcha de una nueva edición del Atlas de Riesgo Municipal que actualizará y ampliará los conocimientos en materia de riesgo de inundaciones, zonas de mayor hundimiento en el municipio, entre otras, con la finalidad de contar con mejores herramientas para salvaguardar la integridad de la población vallechalquense.