

Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio		Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio			Descripción	
		Tipo de Mtto.				
1	lunes, 01 de agosto de 2016	CTDC SAN ANDRES	Mantenimiento	Se cambio válvula y flotador de tinaco	N/A	1 VALVULA Y 1 FLOTADOR
2	lunes, 01 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se corto pasto y se recogió desechos	N/A	N/A
3	martes, 02 de agosto de 2016	CTDC BENITO JUAREZ	Mantenimiento	Se destapo lavabo	LIMPIAR MESA Y AJUSTAR PATAS, COLOCAR LAVABO, CAMBIAR LAMPARAS, CAMBIAR APAGADOR, SOLDAR PUERTA	N/A
4	martes, 02 de agosto de 2016	CAM EMMA GODOY	Mantenimiento	Se fijo puerta de W.C.	COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ Y CAMBIAR LAMPARAS	REMACHES
5	martes, 02 de agosto de 2016	E.I EVA SAMANO	Mantenimiento	Movimiento de muebles y cambio de repisa	N/A	4 TAQUETES
6	martes, 02 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se coloco lona, se cambio de lugar la repisa , se coloco un cuadro , se puso pizarrón y se limpio ventilador	N/A	14 PIJAS DE 1 1/2" Y 2 TAQUETES
7	martes, 02 de agosto de 2016	CTDC BENITO JUAREZ	Mantenimiento	Checar fuga de gas y agua	N/A	N/A
8	martes, 02 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se cambio rieles de cajón	N/A	2 PZA DE RIELES
9	martes, 02 de agosto de 2016	CAM EMMA GODOY	Mantenimiento	Se coloco llave de nariz	CAMBIO DE LAMPARAS	1 LLAVE NARIZ , 1 TEE 3/4 SOLDABLE, 1 REDUCCION 3/4 A 1/2, SOLDADURA , PASTA , LIJA , CINTA TEFLON Y GAS
10	martes, 02 de agosto de 2016	E.I ESTEFANIA CASTAÑEDA	Mantenimiento	Se soldó barandal	VIDRIO DEL COMEDOR	VARILLAS PARA SOLDAR
11	martes, 02 de agosto de 2016	CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	Mantenimiento	Se soldó marco de puerta y mesa	IMPERMEABILIZAR	2 MTS DE VARILLA PARA SOLDAR Y SOLDADURA ELECTRICA
12	martes, 02 de agosto de 2016	CONSULTORIO LAZARO CARDENAS	Mantenimiento	Se restableció luz	N/A	5 MTS DE CABLE Y CINTA DE AISLAR
13	miércoles, 03 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Tapicería de bancas	N/A	GRAPAS
14	miércoles, 03 de agosto de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Se clausuro llave de paso para gas, por fuga y se fijaron muebles de muros	N/A	1 CODO 1/2 SOLDABLE , SOLDADURA , PASTA , LIJA , GAS , TAQUETES Y PIJAS
15	miércoles, 03 de agosto de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	Mantenimiento	Se fijaron respaldos, se fijo contacto de rehabilitación, se cambiaron lámparas de W.C.	N/A	30 PIJAS 1 1/2"
16	jueves, 04 de agosto de 2016	E.I EVA SAMANO	Mantenimiento	Se coloco pizarrón de corcho y se movieron muebles	N/A	2 TAQUETES PARA TABLAROCA
17	jueves, 04 de agosto de 2016	SUBSISTEMA SAN ISIDRO	Mantenimiento	Impermeabilizante en el centro	N/A	4 CUBETAS , 2 FELPAS, 1 SELLADOR
18	jueves, 04 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se impermeabilizo área medica , se aplico sellador	N/A	2 KGS DE SELLADOR , CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 20 LTS
19	jueves, 04 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se cambiaron cespol de lavabo	N/A	2 CESPOL PARA LAVABO
20	jueves, 04 de agosto de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Colocación de llave de paso para gas en cocina, cambio de contra cansta y mezcladora en tarja, fijación de muebles en muro , cambio de mezcladora, cespol para lavabo , cambio de herrajes , llaves coflex y mangueras para W.C., cambio de llave de nariz y llave de paso para agua	N/A	1 LLAVE DE PASO PARA GAS, LLAVE DE PASO PARA AGUA ESFERA, 1 TEE , 2 CODOS DE 90º 1/2 SOLDABLES , 30 CM TUBO 1/2 PARA GAS, 2 HERRAJES PARA W.C. , 2 LLAVES ANGULARES DE ANILLO, 2 MANGUERAS COFLEX PARA W. C. , 1 MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, 2 MEZCLADORAS PARA LAVABO, 1 CESPOL PARA LAVABO , 1 MEZCLADORA PARA TARJA , 1 CONTRACANASTA PARA TARJA, 1 LLAVE NARIZ, SOLDADURA, PASTA , CINTA TEFLON , CINTA DE AISLAR, GAS, TAQUETES, PIJAS Y ABRAZADERA

21	viernes, 05 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Elaboración de 2 rampas	N/A	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 8 CUBETAS DE ARENA Y 8 CUBETAS DE GRAVA
22	viernes, 05 de agosto de 2016	CASA DIURNA "STA CECILIA"	Mantenimiento	Se checaron bombas de llenado y se conector directo de la cisterna.	CAMBIO DE PASTILLA EN CENTRO DE CARGA, CAMBIO DE TINACOS	N/A
23	viernes, 05 de agosto de 2016	E.I MARIO COLIN	Mantenimiento	Se cambio manguera de W.C. y se ajustaron tornillos	N/A	1 MANGUERA PARA W.C COFLEX
24	viernes, 05 de agosto de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Colocación de contacto ,s e cambiaron mangueras de lavabo y W.C., se cambio llave angular de lavabo, se fijaron percheros, se fijo repisa.	Colocar registro	1 LLAVE ANGULAR DE ROSCA, 1 MANGUERA COFLEX DE W.C , 1 DE LAVABO , 1 CONTACTO DUPLEX CON CAJA UNIVERSAL, 8 MTS CABLE DE #14 , TAQUETES , PIJAS Y GRAPAS
25	lunes, 08 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se continuo impermeabilizando área medica y rehabilitación , aplicando sellador	N/A	1 1/4 BOTE DE IMPERMEABILIZANTE Y 2 KGS DE SELLADOR
26	lunes, 08 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Pintura de rampas y pinturas de cajones de discapacidad y acomodo de despachador de papel	N/A	10 LTS DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO
27	lunes, 08 de agosto de 2016	CTDC CHALMA ABAJO	Mantenimiento	Se cambio manguera coflex de gas	N/A	1 MANGUERA COFLEX
28	martes, 09 de agosto de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA PERALTA	Mantenimiento	Poda de arboles y de jardín	N/A	N/A
29	martes, 09 de agosto de 2016	E.I FRANCISCO GABILONDO	Mantenimiento	Se fijaron percheros, se ajusto gabinete y se ajusto sapo	CAMBIO DE LAMPARAS, LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS , PINTA	N/A
30	martes, 09 de agosto de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Cambio de chapa de barra en puerta principal	N/A	1 CHAPA DE BARRA
31	martes, 09 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se cambio de codo, tee y tubo de pvc	N/A	1 CODO DE 1/2 DE PVC, 1 TEE DE 2" DE PVC, 20 CM DE TUBO DE 2" PVC, LIJA Y FILAMENTO
32	martes, 09 de agosto de 2016	CONSULTORIO SAN JUAN IXTACALA	Mantenimiento	Se cambio chapa de caja en la puerta de W.C..	CAMBIO DE LAMPARAS	1 CHAPA DE CAJA
33	miércoles, 10 de agosto de 2016	SUBSISTEMA MONICA ORTA	Mantenimiento	Se arreglo W.C y colocación de loseta	MARCO PARA PUERTA, SILICON PARA VENTANAS Y 2 EMPAQUES DE MINGUITORIO	1 HERRAJE PARA W.C Y PEGA AZULEJO
34	miércoles, 10 de agosto de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Se reparo fuga de agua y se cambio llave de paso de agua, se coloco tubo para desagüe	PROTECCIONES PARA SALON , LAMPARAS	1 LLAVE DE PASO PARA AGUA 3/4, 1 TUBO DE PVC, 1 CODO DE 90º DE 4" PVC, GAS, SOLDADURA , LIJA, PASTA , PEGAMENTO, 1 COUPLE DE 3/4 SOLDABLE , 2 CONECTORES CUERDA EXT 3/4 SOLDABLES
35	miércoles, 10 de agosto de 2016	E.I BERTHA VON GLUMER	Mantenimiento	Se cambio regulador de tanque de gas, se reparo fuga en estufon	N/A	1 REGULADOR , PASTA , GAS , LIJA
36	miércoles, 10 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Cambio de cespól W.C y manguera flexible, cambio de sapo en consultorios	PINTAR, CORTAR PASTO E IMPERMEABILIZAR	N/A
37	miércoles, 10 de agosto de 2016	CTDC BENITO JUAREZ	Mantenimiento	Colocación de registro, se entrego candado, se entrego cespól para lavabo	COLOCACION DE LAVABO Y FIJAR PUERTA PRINCIPAL	1 CEPOL PARA LAVABO, 2 REGISTROS PARA DRENAJE Y 1 CANDADO
38	miércoles, 10 de agosto de 2016	SALON DE USOS MULTIPLES CHALMA	Mantenimiento	Se conecto luz del poste	N/A	N/A
39	miércoles, 10 de agosto de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	Mantenimiento	Se soldaron porta candados, se ajustaron puertas de metal y se soldaron ,s e cambiaron sapos, se retiro mingitorio , se podaron arboles	N/A	2 SAPOS, 1 TAPON DE 1/2 DE COBRE, SOLDADURA ELECTRICA , SOLDADURA DE ESTAÑO , PASTA Y GAS, 2 CANDADOS
40	jueves, 11 de agosto de 2016	SUBSISTEMA SAN ISIDRO	Mantenimiento	Se impermeabilizo	N/A	8 CUBETAS Y MEDIA DE IMPERMEABILIZANTE
41	jueves, 11 de agosto de 2016	CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	Mantenimiento	Se impermeabilizo	CAMBIO DE ALAMBRE, RETIRAR PLAFON	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE
42	jueves, 11 de agosto de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se pego loseta	N/A	30 LOSETAS
43	jueves, 11 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se sello W.C.	N/A	1 PZA JUNTA PROEL
44	viernes, 12 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de llave angular , cambio de manguera flexible W.C.	N/A	1 LLAVE ANGULAR, 1 MANGUERA FLEXIBLE

45	viernes, 12 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de lámpara, sello en W.C. y cambio de manguera	N/A	1 MANGUERA FLEXIBLE, 1 PUNTA PARA W.C Y LAMPARA DOBLE PION
46	viernes, 12 de agosto de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	Mantenimiento	Se desconecto estufon por fuga	N/A	PASTA , SOLDADURA, GAS Y LIJA
47	viernes, 12 de agosto de 2016	DIF CENTRAL. STA. MONICA	Mantenimiento	Se quitaron repisas y pizarrón	N/A	N/A
48	viernes, 12 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se entregó material de construcción al departamento de nutricional	N/A	1 BULTO DE CEMENTO, 4 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRABA
49	lunes, 15 de agosto de 2016	CTDC EL ROSARIO	Mantenimiento	Se cambiaron chapas de barra y caja de puerta principal y oficina	N/A	1 CHAPA DE CAJA Y 1 CHAPA DE BARRA
50	lunes, 15 de agosto de 2016	PODER DE DIOS	Mantenimiento	Se cambio sapo del W.C. , se cambio palanca de W.C. , se cambio manguera flexible de w. c	Cambiar puerta principal	1 SAPO, 1 MANGUERA FLEXIBLE , 1 PALANCA W.C
51	lunes, 15 de agosto de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	Mantenimiento	Se retiro regulador dejando cerrado el gas	Cambiar regulador	N/A
52	lunes, 15 de agosto de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se pinto consultorio, se coloco protección y contra puerta	N/A	SOLDADURA ELECTRICA
53	martes, 16 de agosto de 2016	DIF STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de chapa del W. C de dirección de finanzas	N/A	1 CHAPA DE PERILLA
54	martes, 16 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se colocaron repisas y puertas, se reparo escritorio , se colocaron 2 chapas	N/A	28 PIJAS Y 28 TAQUETES
55	martes, 16 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se colocaron repisas y pizarrones de corto	N/A	1/6 PIJAS DE 2 1/2", 16 TAQUETES Y 8 CLAVOS PARA CONCRETO
56	martes, 16 de agosto de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	Mantenimiento	Se coloco un regulador y llave de paso para gas en estufon	N/A	1 REGULADOR PARA GAS, 1 LLAVE DE PASO PARA GAS DE ESFERA, 2 CONECTORES PARA GAS DE 1/2 SOLDABLES, 30 CM DE TUBO 1/2 SOLDABLES, SOLDADURA, GAS, LIJA Y CINTA TEFLON
57	martes, 16 de agosto de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	Mantenimiento	Se cambio regulador para gas y se reparo fuga de gas	N/A	1 REGULADOR BAJA PRESION , 1 CODO DE 1/2 PVC, PEGAMENTO PVC, LIJA , CINTA TEFLON
58	martes, 16 de agosto de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se modificaron y soldaron protecciones de W.C.	N/A	SOLDADURA ELECTRICA
59	martes, 16 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se impermeabilizo consultorio y jurídica	N/A	4 BOTES DE IMPERMEABILIZANTE
60	martes, 16 de agosto de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se termino de pegar loseta de E.I y enfermería	N/A	N/A
61	martes, 16 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Se checo elevador	N/A	N/A
62	miércoles, 17 de agosto de 2016	CAM EMMA GODOY	Mantenimiento	Se repararon puertas de W.C.	N/A	N
63	miércoles, 17 de agosto de 2016	CTDC LA BLANCA	Mantenimiento	Se reviso estufa y conexión de gas, se cambio manguera flexible para gas y se clausuro estufa	N/A	1 MANGUERA FLEXIBLE PARA GAS
64	miércoles, 17 de agosto de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se pego losetas en CTDC y escaleras de área medica	N/A	N/A
65	miércoles, 17 de agosto de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se soldó banca, se resano pared de computación	N/A	SOLDADURA ELECTRICA, CEMENTO Y ARENA
66	miércoles, 17 de agosto de 2016	CTDC LOMAS DE SAN JUAN	Mantenimiento	Se corto pared con esmeril	ABRIR VENTILACION	N/A
67	miércoles, 17 de agosto de 2016	CONSULTORIO LAZARO CARDENAS	Mantenimiento	Se reviso unidad dental	N/A	N/A
68	miércoles, 17 de agosto de 2016	E.I FRANCISCO GABILONDO	Mantenimiento	Se lavo cisterna y tinacos	N/A	1/4 JABON Y 1 LTS CLORO
69	miércoles, 17 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Cambio de lámparas , balastras y bases	N/A	1 BALASTRA, 4 BASES DOBLE PIN Y 2 LAMPARAS DOBLE PIN
70	miércoles, 17 de agosto de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Se reparo fuga en tubo de agua, se coloco tubo de pvc para drenaje	PODA DE PASTO	2 CONECTORES DE 3/4" CON CUERDA EXT. SOLDABLE, 2 CONECTORES DE 3/4" CON CUERDA INT. DE PVC, 60 CM DE TUBO DE 3/4 DE PVC, 2 COPLES DE 3/4 DE PVC, PEGAMENTO PVC, LIJA, SOLDADURA , CINTA TEFLON , GAS, 1.50 DE TUBO DE PVC 4" Y 1 CODO 90º DE PVC
71	miércoles, 17 de agosto de 2016	CTDC CHALMA ABAJO	Mantenimiento	Cambio de vidrios	N/A	4 2 VIDRIOS DE 35X35

72	jueves, 18 de agosto de 2016	CTDC LOMAS DE SAN JUAN	Mantenimiento	Se resanaron ventilas de pared	TERMINAR VENTILAS	N/A
73	jueves, 18 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de chapas de ventana	N/A	N/A
74	jueves, 18 de agosto de 2016	E.I BERTHA VON GLUMER	Mantenimiento	Se lavaron tinacos	N/A	1/4 JABON Y 1 LTS CLORO
75	viernes, 19 de agosto de 2016	E.I VIRGINIA POULAT	Mantenimiento	Se cambio apagador en W.C. , se ajustaron puertas de archivero , se cambiaron focos	CAMBIO DE CONTRACANASTA DE TARJA	2 FOCOS 26 MTS Y 1 APAGADOR
76	viernes, 19 de agosto de 2016	CTDC LOMAS DE SAN JUAN	Mantenimiento	Se hicieron ventilas en pared y se resanaron	N/A	CEMENTO Y ARENA
77	viernes, 19 de agosto de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Reconexión eléctrica	N/A	N/A
78	viernes, 19 de agosto de 2016	E.I SOR JUANA INES	Mantenimiento	Se checo puerta de aluminio y se ajustaron pasadores, se entrego candado nuevo	SOLDAR TAPA DE SISTERNA, PINTURA, PODA DE JARDIN E IMPERMEABILIZACION	1 CANDADO
79	sábado, 20 de agosto de 2016	CTDC BENITO JUAREZ	Mantenimiento	Se checo fuga de gas	CAMBIO DE MANGUERA COFLEX	N/A
80	lunes, 22 de agosto de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se termino de impermeabilizar cocina de E.I y parte de CTDC	N/A	2 BOTES DE IMPERMEABILIZANTE DE 20 LTS
81	lunes, 22 de agosto de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	Mantenimiento	Se cambio cerradura, se podo pasto y se acomodo lamina de puerta de aluminio	N/A	SOLDADURA ELECTRICA, GASOLINA Y CERRADURA DE SOBREPONER
82	lunes, 22 de agosto de 2016	E.I FERNANDO QUIROZ	Mantenimiento	Se podo pasto ,s e cambio cerrada de puerta principal	N/A	1 CERRADURA DE SOBREPONER, SOLDADURA ELECTRICA Y GASOLINA
83	lunes, 22 de agosto de 2016	E.I MARIO COLIN	Mantenimiento	Se podo parte del jardín , se cambio mezcladora, manguera coflex para lavabo y se cambiaron balastras y foco	CAMBIO DE MEZCLADORA DE LAVABO, CAMBIO DE LLAVE DE NARIZ, TERMINO DE PODA	1 MEZCLADORA PARA LAVABO , MANGUERA COFLEX PARA LAVABO , FOCO DE 26 MTS, 2 BALASTRAS DE 32 W, CINTA TEFLON , CINTA DE AISLAR, GALON DE GASOLINA, HILO PARA CORTAR PASTO 3 MTS
84	lunes, 22 de agosto de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Se podo pasto en áreas	N/A	N/A
85	martes, 23 de agosto de 2016	E.I BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA	Mantenimiento	Se podaron salón y parte de jardín	N/A	N/A
86	martes, 23 de agosto de 2016	E.I MARIO COLIN	Mantenimiento	Se termino de podar pasto , se cambio mezcladora para lavabo , llave angular de barril, mangueras coflex , llave de nariz y herraje W.C.	TERMINAR PODA	1 MEZCLADORA PARA LAVABO , 1 LLAVE NARIZ , 1 LLAVE ANGULAR PARA BARRIL, 1 MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, 1 MANGUERA COFLEX PARA W.C , 1 HERRAJE PARA W.C
87	martes, 23 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de focos normales por ahorradores	N/A	
88	martes, 23 de agosto de 2016	CTDC EL ROSARIO	Mantenimiento	Se solidararon y se hicieron armellas con varilla para puerta principal	N/A	VARILLA 3/8 , VARILLA PARA SOLDAR Y CANDADO
89	martes, 23 de agosto de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	Mantenimiento	Se coloco solera con pija en marco de puerta de aluminio , se ajusto puerta de aluminio	N/A	8 PIJAS DE 1" Y 1 1/2 SOLERA DE 1"
90	martes, 23 de agosto de 2016	E.I VIRGINIA POULAT	Mantenimiento	Se impermeabilizo azotea, se reviso flotador de tinaco	CAMBIAR VIDRIOS, ARREGLAR FLOTADOR, CONECTAR TUBO DE LAVADORA CON DRENAJE	4 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE
91	martes, 23 de agosto de 2016	E.I SOR JUANA INES	Mantenimiento	Se podó pasto de patio externo	N/A	GASOLINA E HILO
92	martes, 23 de agosto de 2016	SUBSISTEMA MONICA ORTA	Mantenimiento	Se impermeabilizo modulo completo	N/A	3 1/4 BOTES DE IMPERMEABILIZANTE Y 2 FELPAS
93	miércoles, 24 de agosto de 2016	E.I SOR JUANA INES	Mantenimiento	Se concluyo poda de pasto	N/A	HILO Y GASOLINA
94	miércoles, 24 de agosto de 2016	CTDC SAN RAFAEL	Mantenimiento	Poda de pasto	N/A	GASOLINA E HILO
95	miércoles, 24 de agosto de 2016	E.I JOSEFA ORTIZ I	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	HILO Y GASOLINA
96	miércoles, 24 de agosto de 2016	CENTRO DE EQUINOTERAPIA	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	GASOLINA E HILO
97	miércoles, 24 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Se pinto	N/A	N/A
98	jueves, 25 de agosto de 2016	JOSEFA ORTIZ II	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	2 LTS GASOLINA Y 1 MTS HILO
99	jueves, 25 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Pintura	N/A	N/A
100	jueves, 25 de agosto de 2016	CTDC SAN RAFAEL	Mantenimiento	Poda de pasto	N/A	N/A
101	jueves, 25 de agosto de 2016	SUBSISTEMA SAN ISIDRO	Mantenimiento	Se cambio mezcladora para lavabo , se cambiaron focos	N/A	10 FOCOS DE 26W, 1 MEZCLADORA PARA LAVABO
102	jueves, 25 de agosto de 2016	E.I JOSE MARIA VELASCO	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	1 LTS GASOLINA Y 30 CM DE HILO
103	viernes, 26 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Se pinto	N/A	N/A

104	viernes, 26 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se cambio clavija	N/A	1 CLAVIJA
105	viernes, 26 de agosto de 2016	E.I ADOLFO LOPEZ MATEOS	Mantenimiento	Se cambio regulador para tanque de gas, se revisaron quemadores del estufon	CAMBIO DE VIDRIOS, CAMBIO DE FLOTADOR, IMPERMEABILIZANTE, SOLDAR PROTECCION Y CAMBIAR HERRAJES DE W.C	1 REGULADOR PARA GAS Y CINTA TEFLON
106	viernes, 26 de agosto de 2016	SUBSISTEMA MONICA ORTA	Mantenimiento	Se cambio tinaco	N/A	1 TINACO, 1 VALVULA PARA TANQUE ALTO CON FLOTADOR, 1 CONECTOR MULTIPLE , CINTA TEFLON, PEGAMENTO PARA CPVC Y 1
107	lunes, 29 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Pintura	N/A	COPLA DE CPVC DE 3/4 N/A
108	lunes, 29 de agosto de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	Mantenimiento	Se reviso corte de luz	N/A	N/A
109	martes, 30 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Se pinto salones y puertas	N/A	N/S
110	martes, 30 de agosto de 2016	E.I ANGELA PERALTA	Mantenimiento	Se cambio manguera de gas por fuga	N/A	1 MANGUERA PARA GAS
111	miércoles, 31 de agosto de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Pintura en general	N/A	N/A
112	miércoles, 31 de agosto de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se podo	N/A	GASOLINA E HILO
113	miércoles, 31 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA . MONICA	Mantenimiento	Cambio de gabinete por foco con soquet	N/A	1 SOQUET Y 1 FOCO
114	miércoles, 31 de agosto de 2016	DIF CENTRAL STA . MONICA	Mantenimiento	Cambio de gabinete por foco con soquet	N/A	1 SOQUET Y 1 FOCO