

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales

ORDENES DE TRABAJO/ MANTENIMIENTO

	Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
			Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
			Tipo de Mtto.			
1	jueves, 01 de septiembre de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Pintura en puertas de madera	N/A	N/A
2	jueves, 01 de septiembre de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se recogió pasto	N/A	N/A
				Se coloco canaleta , cable , contactos y centro de carga, se coloco proyector	N/A	24 CAJAS UNIVERSALES, 24 CONTACTOS DUPLEX CON TAPA, 30 MTS DE CANALETA DE 2", 21 MTS CANALETA DE 4", 1 CENTRO DE CARGA DE 4 UNIDADES, 1 TERMOMAGNETICO DE 20AMP, 100 TAQUETES Y 100 PIJAS DE 1/4, 195 MTS CABLE #12
3	jueves, 01 de septiembre de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Pintura	N/A	CONTACTOS, SOQUET Y TAPAS CIEGAS
4	viernes, 02 de septiembre de 2016	CAM FRIDA KAHLO	Mantenimiento	Se reparo fuga de gas en conector , se cambio manguera para gas	N/A	1 MANGUERA COFLEX PARA GAS
5	viernes, 02 de septiembre de 2016	E.I EVA SAMANO	Mantenimiento	Se realizo poda de pasto de jardín	N/A	MOSCO
6	lunes, 05 de septiembre de 2016	CAM FRIDA KAHLO	Mantenimiento	Cambio de manguera de gas por fuga	N/A	1 MANGUERA PARA GAS
7	lunes, 05 de septiembre de 2016	CTDC BENITO JUAREZ	Mantenimiento	Se cerro llave de gas por fuga	N/A	N/A
8	lunes, 05 de septiembre de 2016	CAM EMMA GODOY	Mantenimiento	Pegar loseta	N/A	PEGA AZULEJO 1 KGS
9	martes, 06 de septiembre de 2016	CTDC SAN RAFAEL	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	FILAMENTO Y GASOLINA
10	martes, 06 de septiembre de 2016	DIF STA. MONICA	Mantenimiento	Se reviso corto en contacto y se reparo	N/A	CINTA DE AISLAR
11	martes, 06 de septiembre de 2016	DIF STA. MONICA	Mantenimiento	Se ajustaron puertas y se reparo chapa de perilla	N/A	N/A
12	miércoles, 07 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Lavado de tinacos	N/A	JABON Y CLORO
13	miércoles, 07 de septiembre de 2016	CTDC CONSTITUCION DE 1917	Mantenimiento	Bajo voltaje del poste al medidor	N/A	N/A
14	miércoles, 07 de septiembre de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se realizo puerta de protección	N/A	2 ANGULOS DE 1", 4 VARILLAS DE 1/2", 2 CERRADURAS DE SOBREPONER, 3 BISAGRAS DE BARRIL DE 1/2
15	miércoles, 07 de septiembre de 2016	CTDC LOMAS DE SAN JUAN	Mantenimiento	Se resanaron ventilas y se limpio cascajo	N/A	YESO Y CEMENTO
16	miércoles, 07 de septiembre de 2016	DIF STA. MONICA	Mantenimiento	Se colocaron 5 repisas	N/A	TAQUETES 43 PZA Y 43 PIJAS
17	jueves, 08 de septiembre de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Se pintaron puertas y desmancharon pisos	N/A	N/A
18				Se colocaron accesorios de tarja, se coloco una puerta , se pintaron muros	N/A	1 CANASTA PARA TARJA Y CONTRA CANASTA, 2 MANGUERAS FLEXIBLES PARA TARJA , 1 CHUPON PAR DESAGUE, 1 PZA ACCESORIOS PARA DESAGUE Y 1 LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA
19	viernes, 09 de septiembre de 2016	CTDC BOSQUES CEYLAN	Mantenimiento	Se coloco vidrio en ventana de aluminio y se ajusto ventana	N/A	VIDRIO
20	viernes, 09 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se movió de lugar el ventilador	N/A	3 MTS DE CABLE, 8 TAQUETES Y CINTA DE AISLAR
21	lunes, 12 de septiembre de 2016	DIF STA. MONICA	Mantenimiento	Se coloco pizarrón	N/A	3 PIJAS DE 1"
22	lunes, 12 de septiembre de 2016	DIF STA. MONICA	Mantenimiento	Se resano muro y coloco cuadro	N/A	PIJAS Y REDIMIX
23	lunes, 12 de septiembre de 2016	E.I CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	GASOLINA E HILO
24	lunes, 12 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se pinto oficina de blanco y rojo	N/A	N/A
25	lunes, 12 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se recorto puerta de aluminio	N/A	N/A
26	lunes, 12 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se soldó silla	N/A	N/A
27	martes, 13 de septiembre de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Se podo	N/A	1/4 GASOLINA Y 1 MTS FILAMENTO
28	martes, 13 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se pinto oficina	N/A	N/A
29	martes, 13 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se pinto consultorio	N/A	N/A
30				Se bajaron gabinetes para checar cables de luz porque no hay voltaje	LINEA INDEPENDIENTE DE LUZ ELECTRICA	N/A
31	miércoles, 14 de septiembre de 2016	CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	HILO Y GASOLINA

33	miércoles, 14 de septiembre de 2016	CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	Mantenimiento	Se podo pasto	N/A	HILO Y GASOLINA
34	lunes, 19 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de chapa de caja	N/A	1 CHAPA DE CAJA IZQ
35	lunes, 19 de septiembre de 2016	E.I OCTAVIO PAZ	Mantenimiento	Se restablecian luz eléctrica	REVISION DE TIMBRE	N/A
36	lunes, 19 de septiembre de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	Mantenimiento	Se reviso bomba de agua, cambio pastilla de 110 AMP, por una de 30	N/A	PASTILLA DE 30 AMP
37	martes, 20 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se destaparon W.C	N/A	N/A
38	martes, 20 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de manguera coflex en W.C	N/A	1 MANGUERA COFLEX Y TEFLON
39	martes, 20 de septiembre de 2016	E.I FERNANDO QUIROZ	Mantenimiento	Se impermeabilizo y se barrio azotea	N/A	5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE
40	martes, 20 de septiembre de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	No hay luz en diversas áreas por la carga en el cable	N/A	N/A
41	miércoles, 21 de septiembre de 2016	E.I XOLOTL	Mantenimiento	Se reparo fuga de agua en tubería	N/A	1 TRAMO DE TUBO 60 CM DE COBRE 1", SOLDADURA, PASTA, LIJA, GAS, 1 CONECTOR DE 1" CUERDA EXT. SOLDABLE
42	miércoles, 21 de septiembre de 2016	CTDC EL ROSARIO	Mantenimiento	Se reviso voltaje de luz	N/A	N/A
43	miércoles, 21 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se pintaron rampas de accesos	N/A	1 CUBETA DE PINTURA AMARILLA Y 1 GALON DE THINNER
44	miércoles, 21 de septiembre de 2016	E.I CARMEN G BASURTO	Mantenimiento	Se deshiero parte del mural ,s e tapo registro de desagüe	N/A	30X90 DE TABLAROCA, 1 KGS DE ARENA Y 1/2 KGS DE CEMENTO
45	miércoles, 21 de septiembre de 2016	E.I MAHATMA GANDI	Mantenimiento	Se reviso corte de luz	N/A	N/A
46	viernes, 23 de septiembre de 2016	CON SULTORIO EL MIRADOR	Mantenimiento	Se cambio válvula y flotador de tinaco, se colocaron 2 tapas de tambo a los tinacos.	N/A	N/A
47	viernes, 23 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Conexión de cable uso rudo	N/A	CINTA DE AISLAR
48	viernes, 23 de septiembre de 2016	CTDC 21 DE MARZO	Mantenimiento	Se coloco llave de nariz en el lavadero	RETIRAR LOSETA DEL PATIO	N/A
49	lunes, 26 de septiembre de 2016	CTDC 21 DE MARZO	Mantenimiento	Se colocaron losetas en patio de la estancia y parte alta	N/A	5 KGS PEGA AZULEJO
50	lunes, 26 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA . MONICA	Mantenimiento	Se coloco cinta Antiderrapante en escalera y se coloco repisa	N/A	1 ROLLO DE CINTA ANTIDERRAPANTE, 6 PIJAS Y 6 TAQUETES
51	lunes, 26 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se pinto rampas	N/A	PINTURA AMARILLO TRAFICO, FELPA, RODILLO Y 1/4 PINTURA
52	lunes, 26 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Colocación de tabla roca	N/A	100 PIJAS Y 2 HOJAS DE TABLAROCA
53	martes, 27 de septiembre de 2016	CTDC SAN ANDRES	Mantenimiento	Se reviso fuga de agua y se cambio manguera para W.C.	N/A	1 MANGUERA COFLEX PARA W.C
54	martes, 27 de septiembre de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	Mantenimiento	Se cambio válvula con flotador de tanque alto , se cambio palanca para W.C.	N/A	1 VALVULA CON FLOTADOR TANQUE ALTO, 1 MANIJA PARA W.C Y CINTA TEFLON
55	martes, 27 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se cambio mezcladora, manguera coflex y llave angular en W.C	N/A	1 LLAVE ANGULAR , 1 MANGUERA COFLEX , 1 MEZCLADORA PARA LAVABO, CINTA TEFLON
56	martes, 27 de septiembre de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se podo pasto y se cortaron ramas	N/A	MACHETE Y MOSQUITO
57	martes, 27 de septiembre de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se colocaron contactos dúplex, se reparo fuga de rehabilitación , se hizo un parche e acrílico en mampara de W.C.	CAJAS UNIVERSALES, FOCOS Y HERRAJE PARA W.C	30 MTS DE CABLE, 2 CONTACTOS DUPLEX, 1 CONECTOR CUERDA EXT DE COBRE 3/4, 1 CONECTOR CUERDA INTERIOR 3/4, 1 CODO DE PVC DE 1/2, SOLDADURA, PASTA, LIJA, GAS , PEGAMENTO PARA PVC, CINTA TEFLON , TAQUETES , PIJAS, CINTA DE AISLAR
58	martes, 27 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se aplico redimix con cinta en tabla roca y se pinto	N/A	REDIMIX, CINTA, 1/2 LTS PINTURA BLANCA VINILICA
59	martes, 27 de septiembre de 2016	CONSULTORIO EL MIRADOR	Mantenimiento	Se rompió pared para poder cambiar cable de apagador	N/A	2 MTS CABLE #12
60	miércoles, 28 de septiembre de 2016	E.I JOSEFA ORTIZ II	Mantenimiento	Se reviso bomba de agua	N/A	N/A
61	miércoles, 28 de septiembre de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	Mantenimiento	Se cambio pastilla termo magnética de 20 Amperes	N/A	1 PASTILLA TERMOMAGNETICA
62	miércoles, 28 de septiembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se resano y pinto tabla roca	N/A	PINTURA BLANCA 1/4 LTS , REDIMIX Y CINTA
63	miércoles, 28 de septiembre de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Se limpiaron y se ajustaron pasadores de piso	N/A	N/A

64	miércoles, 28 de septiembre de 2016	E.I VISTA HERMOSA	Mantenimiento	Se reviso y reparo tinaco, cambio de válvula y flotador	CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE GAS, LAVAR TINACO, CONTACTO DEL AREA DE COMEDOR, LLAVE DE AGUA DE COCINA, SUMINISTRO DE LUZ	N/A
----	-------------------------------------	-------------------	---------------	---	--	-----