

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales

ORDENES DE TRABAJO/ MANTENIMIENTO

	Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio Preventivo - Sin Oficio Tipo de Mtto.	Descripción	PENDIENTE Descripción	Descripción de Material
1	jueves, 01 de diciembre de 2016	E.I JOSE MARIA VELASCO	Mantenimiento	Pintura en general	N/A	N/A
2	jueves, 01 de diciembre de 2016	CTDC BOSQUES CEYLAN	Mantenimiento	Protecciones a ventanas	N/A	3 VARILLAS CUADRADAS, PINTURA Y SOLDADURA
3	viernes, 02 de diciembre de 2016	E.I JOSE MARIA VELASCO	Mantenimiento	Pintura en general y cambio de focos	N/A	N/A
4	lunes, 05 de diciembre de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se reparo fuga de agua	N/A	Se cambio codo de 90º de cobre de 1/2,SOLDADURA, PASTA Y LIJA
5	martes, 06 de diciembre de 2016	CASA DIURNA "STA CECILIA"	Mobiliario	Se entrego tanque de gas	N/A	1 TANQUE DE GAS LP
7	martes, 06 de diciembre de 2016	E.I EVA SAMANO	Mantenimiento	Se cambio chapa de entrada principal y cambio de chapa de w.c , se entregaron juegos de llaves	N/A	2 CHAPAS DE PERILLA Y 1 CERRADURA DE SOBREPONER
8	martes, 06 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se reparo extension	N/A	2 CLAVIJAS USO RUDO, 2 CONTACTO POLARIZADO Y CINTA DE AISLAR
9	martes, 06 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se cambio valvula de cisterna	N/A	1 VALVULA DE TANQUE CON FLOTADOR
10	miércoles, 07 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se pintaron rampas y conos amarillo trafico	N/A	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO Y FELPAS
13	jueves, 08 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se colocaron 7 clavos para concreto	N/A	7 CAVOS DE 2"
						1 LLAVE DE PASO DE PVC 1/2, 3 CODOS DE 90º DE PVC 1/2, 9 MTS DE TUBO DE PVC 1/2 , PEGAMENTO , LIJA, SOLDADURA , PASTA , CINTA TEFLON , 1 CONECTOR CUERDA EXT DE COBRE 1/2 Y 1 CONECTOR CUERTA INT DE PVC 1/2
14	jueves, 08 de diciembre de 2016	E.I XOLOTL	Mantenimiento	Se reparo fuga en tubo de agua, se cambio tubo y se coloco llave de paso	N/A	6 PIJAS 1"
15	viernes, 09 de diciembre de 2016	E.I EVA SAMANO	Mantenimiento	Se reparo puerta	N/A	N/A
17	martes, 13 de diciembre de 2016	E.I MARIO COLIN	Mobiliario	Se traslado refrigerador de Sta. Cecilia a Vista Hermosa	N/A	N/A
18	martes, 13 de diciembre de 2016	PODER DE DIOS	Mantenimiento	Seguimiento a peticion ciudadana sobre colocacion de timbre no. peticion OP-320852,	N/A	N/A
19	miércoles, 14 de diciembre de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se empezo a escarbar y hacer estribos	N/A	N/A
20	miércoles, 14 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Se cambio lampara por focos	N/A	1 SOQUETE, 1 FOCO DE 60W, CINTA DE AISLAR, TAQUETES Y PIJAS
21	jueves, 15 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Reparacion de silla	N/A	CILINDRO PARA SILLA HIDRAHULICO DE REUSO
22	jueves, 15 de diciembre de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	Mobiliario	Se entrego base de perchero con ruedas	N/A	N/A
23	jueves, 15 de diciembre de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mobiliario	Se entrego base de perchero con ruedas	N/A	N/A
24	viernes, 16 de diciembre de 2016	CENTRO DE EQUINOTERAPIA	Mantenimiento	Se cambio vidrio en puerta de aluminio	N/A	1 VIDRIO DE 90X60
25	viernes, 16 de diciembre de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Mantenimiento	Cambio de gabinete por foco con soquet	N/A	SOQUETE, FOCO , CINTA Y PIJAS
26	lunes, 19 de diciembre de 2016	SUBSISTEMA SAN ISIDRO	Mantenimiento	Se coloco alambre en lona para evitar que caiga	N/A	N/A
27	martes, 20 de diciembre de 2016	PSICOEDUCATIVO	Mantenimiento	Colocacion de foco	N/A	FOCO 65W, SOQUET PROCELANA, CABLE Y PIJAS