

Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
		Tipo de Mtto.			
1	lunes, 03 de octubre de 2016	CTDC BENITO JUÁREZ	Mantenimiento	Se cambio herraje de W.C., se coloco lavabo, se fijo pasador para puerta de W.C.	AJUSTAR MANIJA DE LAVABO Y CAMBIAR TUBO DE DRENAJE 1 HERRAJE PARA W.C. , 1 LAVABO , 1 MANGUERA COFLEX Y 1 CESPOL
2	lunes, 03 de octubre de 2016	PSICOPEDAGÓGICO	Mantenimiento	Se colocaron soquet	CINTA DE AISLAR
3	lunes, 03 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Se cambio manguera de gas	N/A 1 MANGUERA PARA GAS Y CINTA TEFLÓN
4	martes, 04 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Se cerro ventana	N/A 4 `PIJAS PARA TABLA ROCA
5	martes, 04 de octubre de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Se checo ventana rota , se reparo protecciones	N/A
6	martes, 04 de octubre de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se empezó a nivelar el piso	N/A
7	martes, 04 de octubre de 2016	E.I VISTA HERMOSA	Mantenimiento	Se modifiko llave de paso para gas en cocina	N/A 1 1/2 COMPLETO DE TUBO PARA GAS DE COBRE, 7 CODOS DE 90º, 1 LLAVE DE PASO PARA GAS, PASTA , LIJA , GAS Y SOLDADURA
8	miércoles, 05 de octubre de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se termino de emparejar el piso y se coló 4 1/2 ms	N/A 3 BULTOS DE CEMENTO, 3 CARRETIILLAS DE ARENA Y 3 CARRETIILLAS DE GRAVA
9	jueves, 06 de octubre de 2016	CTDC LA BLANCA	Mobiliario	Se recibió mobiliario	N/A ESTUFA Y ANAQUEL
10	jueves, 06 de octubre de 2016	METRUM	Mantenimiento	Se coloca caja para contacto, se ajustaron contactos y se coloco tapa para contacto, se cambio repisa	N/A 4 PZA. TAQUETE PARA TABLA ROCA, 1 CAJA UNIVERSAL PARA LUZ Y 1 TAPA DE CONTACTO
11	jueves, 06 de octubre de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se coló piso y se siguió nivelando escalera	N/A
12	jueves, 06 de octubre de 2016	CTDC DR. JORGE JIMÉNEZ	Mobiliario	Se recibió mobiliario	N/A TANQUE DE GAS Y REFRIGERADOR
13	viernes, 07 de octubre de 2016	E.I ESTEFANÍA CASTAÑEDA	Mantenimiento	Se cambio mezcladora de tarja, mangueras coflex y se cambio manija para W.C.	N/A 1 MEZCLADORA PARA TARJA, 2 MANGUERAS COFLEX PARA TARJA Y 1 MANIJA PARA W.C.
14	viernes, 07 de octubre de 2016	PSICOEDUCATIVO	Mantenimiento	Se restableció la luz eléctrica	N/A
15	viernes, 07 de octubre de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Se checo alimentación de luz, por sobrecalentamiento	N/A
16	viernes, 07 de octubre de 2016	PSICOPEDAGÓGICO	Mantenimiento	Se soldó cerrojo de puerta principal	N/A SOLDADURA
17	viernes, 07 de octubre de 2016	CONSULTORIO LOMA BONITA	Mantenimiento	se cambio mezcladora de lavabo , cespól y manguera	N/A MEZCLADORA , CESPOL , MANGUERA COFLEX
18	viernes, 07 de octubre de 2016	CTDC LA BLANCA	Mantenimiento	Se instalo estufa	N/A 1 MANGUERA COFLEX PARA GAS Y CINTA TEFLÓN
19	martes, 11 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Cambio de llanta de silla secretarial	N/A 1 LLANTA
20	martes, 11 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Reparación de sillas secretariales	N/A 1 BASE DE SILLA SECRETARIA (REUSÓ)
21	martes, 11 de octubre de 2016	E.I GABILONDO SOLER	Mantenimiento	Se cambio contra canasta de tarja y cespól de gusano	N/A 1 CONTRA CONSTA Y 1 CESPOL
22	martes, 11 de octubre de 2016	E.I VIRGINIA POULAT	Mantenimiento	Se cambio contra canasta, cespól , manguera coflex para tarja se ajusto válvula de W.C.	N/A 1 CONTRA canasta PARA TARJA, 1 CESPOL DE GOMA Y 1 MANGUERA COFLEX
23	martes, 11 de octubre de 2016	CTDC SAN RAFAEL	Mantenimiento	Se coloco estufa y se coloco contacto en refrigerador	N/A 5 MT TUBO DE 1/2 COBRE , 1 TEE DE 1/2 DE COBRE, 3 CODOS DE 1/2 DE COBRE , 1 CONECTOR PARA GAS SOLDABLE, 1 MANGUERA COFLEX DE 3 MT, CINTA TEFLÓN , GAS , LIJA, SOLDADURA , PASTA, 1 LLAVE DE PASO PARA GAS SOLDABLE, 1 CAJA UNIVERSAL Y 1 CONTACTO DÚPLEX
24	miércoles, 12 de octubre de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Se ajusto ventana de aluminio en salón	COLOCAR BARROTOS EN PUERTA, CAMBIAR FOCOS, CLAUSURAR PUERTA TRASERA . N/A
25	miércoles, 12 de octubre de 2016	E.I VISTA HERMOSA	Mantenimiento	Se reviso ventana de herrería	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN N/A3
26	miércoles, 12 de octubre de 2016	CASA DIURNA "STA. CECILIA"	Mantenimiento	Cambio de fusibles y checado de falso contacto	N/A 2 CARTUCHOS DE 60AMP C/U
27	miércoles, 12 de octubre de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se reviso boiler	N/A
28	jueves, 13 de octubre de 2016	E.I PROFA. VIRGINIA POULAT	Mantenimiento	Se impermeabilizo azotea de la parte de la esquina y se aplico sellador negro	N/A SELLADOR
29	jueves, 13 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Se soldaron bisagras, cambio de 3 tornillo de media pulgada y tuerca	N/A SOLDADURA DE 2 ELECTRODOS Y 3 TORNILLOS CON RONDANA Y TUERCA 1/2
30	viernes, 14 de octubre de 2016	CAN FRIDA KAHLO	Mantenimiento	Se impermeabilizo consultorio y oficinas	N/A 19 LATS DE IMPERMEABILIZANTE Y 1 FELPA

31	viernes, 14 de octubre de 2016	CAM EMMA GODOY	Mantenimiento	Se reparo puerta de almacén, puerta de W.C. y se cambio válvula de tanque alto y flotador	N/A	1 PZA. FLOTADOR PARA TINACO, 1 PZA. VÁLVULA TANQUE ALTO
32	viernes, 14 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Colocación de repisa	N/A	6 TAQUETES PARA TABLA ROCA Y 6 PIJAS
33	lunes, 17 de octubre de 2016	E.I FRANCISCO JAVIER GAXIOLA	Mantenimiento	Se coloco llave de paso en tubería de gas	CAMBIO DE MEZCLADORA DE AGUA, CAMBIO DE JUNTA W.C., CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE EN LAVABO Y SANITARIO, CAMBIO DE CESPOL DE LAVABO Y TARJA, IMPERMEABILIZAR, LAVADO DE TINACO, CHECAR HUMEDAD DE COCINA	1 PZA. LLAVE DE PASO PARA GAS, 1/2 MS SOLDADURA DE ESTAÑO
34	lunes, 17 de octubre de 2016	SUBSISTEMA ANGÉLICA ARAGÓN	Mantenimiento	Revisión de centros de carga por falta de luz en los contactos y revisión de tinaco	CAMBIO URGENTE DE FLOTADOR EN TINACO	N/A
35	lunes, 17 de octubre de 2016	CENTRO DE EQUINOTERAPIA	Mantenimiento	Reparación de puertas en caballerizas	N/A	N/A
36	lunes, 17 de octubre de 2016	PODER DE DIOS	Mantenimiento	Se cambio contacto de la cocina	N/A	1CONTACTO DÚPLEX
37	lunes, 17 de octubre de 2016	E.I. JOSEFA ORTIZ I	Mantenimiento	Se impermeabilizo área de salones y parte del comedor y cocina	N/A	5 BOTES DE IMPERMEABILIZANTE, DISOLVENTE 2 FELPAS
38	lunes, 17 de octubre de 2016	E.I ESTEFANÍA CASTAÑEDA	Mantenimiento	Se aceito chapa y pasador puerta entrada principal	COLOCAR VIDRIO EN VENTANA DE LA COCINA, CAMBIAR CANASTA Y CONTRA CANASTA DE TARJA Y PODA DE ÁRBOL	N/A
39	lunes, 17 de octubre de 2016	CTDC BENITO JUÁREZ	Mantenimiento	Se cambio llave de paso para lava cabezas	COLOCAR LLAVE DE PASO DE ESFERA Y LLAVE DE NARIZ , CAMBIO DE LÁMPARAS A FOCOS	1 LLAVE ANGULAR , 1 CONECTOR CUERDA EXTERIOR 1/2 SOLDABLE
40	martes, 18 de octubre de 2016	SUBSISTEMA ANGÉLICA ARAGÓN	Mantenimiento	Se coloco rampa sin varilla y sin alambre	N/A	N/A
41	martes, 18 de octubre de 2016	SUBSISTEMA ANGÉLICA ARAGÓN	Mantenimiento	Se cambio válvula de tanque alto y flotador, colocación de canaleta en oficina de coordinación	N/A	1 VÁLVULA Y FLOTADOR
42	miércoles, 19 de octubre de 2016	E.I MADRE TERESA	Mantenimiento	Se soldaron barrotes en puerta	N/A	SOLDADURA
43	miércoles, 19 de octubre de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se termino rampa	N/A	N/A
44	jueves, 20 de octubre de 2016	CAM CASA DIURNA	Mantenimiento	Se cambio mezcladora para lavabo, cambio de sapos en W.C., cambio de válvulas en W.C. , se coloco conector 2" en lavabo	CAMBIO EN EL CILINDRO DE GAS	1 MEZCLADORA PARA LAVABO, 8 SAPOS, 3 VÁLVULAS Y 1 CONECTOR
45	jueves, 20 de octubre de 2016	UNIDE	Mantenimiento	Cambio de llave de paso en piso, sello de tubería de agua, sello de tubería de gas	N/A	2 TAPÓN MADERA
46	miércoles, 26 de octubre de 2016	DIF CENTRAL STA. MÓNICA	Mantenimiento	Se cambio empaque casuela y herraje de W.C.	N/A	1 EMPAQUE CASUELA Y 1 HERRAJE
47	jueves, 27 de octubre de 2016	E.I FRANCISCO GABILONDO	Mantenimiento	Se reviso registro y se encuentra tapado desde la calle	N/A	N/A
48	jueves, 27 de octubre de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Mantenimiento	Se cambio mezcladora de tarja y dos herrajes de W.C.	N/A	1 MEZCLADORA DE TARJA Y 2 HERRAJES DE W.C.
49	viernes, 28 de octubre de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Mantenimiento	Se coloco conector de picos con caja universal	N/A	2 TRAMOS DE CANALETA , 12 PIJAS DE 1/2" Y 6 MS DE CABLE
50	viernes, 28 de octubre de 2016	CEDEIM	Mantenimiento	Se termino de colar piso, se siguió pintando reja	N/A	BULTO DE CEMENTO
51	sábado, 29 de octubre de 2016	CENTRO DE EQUINOTERAPIA	Mantenimiento	Acomodo de mobiliario y limpieza en general , colocación de cortinero	N/A	TAQUETES, PIJAS, JABÓN Y CLORO
52	lunes, 31 de octubre de 2016	SUBSISTEMA ANGÉLICA ARAGÓN	Mantenimiento	Se pinto reja en la parte exterior	N/A	THINER, PINTURA Y ESTOPA
53	lunes, 31 de octubre de 2016	CTDC BOSQUES CEYLÁN	Mantenimiento	Poda de pasto y se derribo árbol	CAMBIO DE VIDRIOS	N/A
54	lunes, 31 de octubre de 2016	E.I MARIO COLÍN	Mantenimiento	Se podaron áreas verdes	N/A	N/A
59						
60						
61						
62						
63						
64						